CLASIFICADO



Fondo de Prevención ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

GEOTÉCNIA Y CIMENTACIONES. BOGOTÁ,COLOMBIA

> ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN ALTOS DE EGIPTO GYC 0199/0483

> > 2 DE MARZO DE 2000



E 305

Santa Fe de Bogotá, D.C., 2 de marzo del 2000

Señores
INVERSIONES FLORMORADO S.A.
Att.: Arq. Amelia Córdoba
CIUDAD

REF.: Estudio de Estabilidad y Estabilización . ALTOS DE EGIPTO GYC0199/0483

Estimados Señores:

Por medio de la presente, nos permitimos enviarles el estudio de estabilidad y estabilización solicitado para del proyecto Altos de Egipto. Con este informe se pretende completar con el estudio adicional solicitado para la aprobación del proyecto desde el punto de vista geotécnico por parte de la Curaduría

Como información de referencia se utilizó el estudio de suelos GYC0199/0483 elaborado para el proyecto Altos de Egipto, como la información contenida en el estudio de *Microzonificación Sísmica de Santa Fe de Bogotá*.

Las recomendaciones dadas en el presente complementan a las ya enunciadas en el estudio de suelos.

1. INTRODUCCION

El lote destinado para el desarrollo del proyecto se encuentra ubicado en la carrera 19E con calle 9B de Santa Fe de Bogotá, D.C., tal como se aprecia en la Figura 1 del Anexo 1.

RECIBIDO 0 3 MAR 2000 2000 - 2 - 0 0 8 0 1 20



El lote presenta una topografía ondulada con un pendiente transversal del orden de 25%, geometría irregular, con un área aproximada de 6,000m². El proyecto consta de la construcción de viviendas de 2 pisos, las cuales se realizarán por medio de un sistema estructural de muros de carga en mampostería estructural.

2. PLAN EXPLORATORIO

El plan exploratorio realizado en el proyecto consiste en nueve (9) perforaciones con profundidades entre 8 y 13m. Adicionalmente en dicho plan, se incluyó la realización de dos (2) apiques. En la Figura 2 del Anexo 1 se presenta la localización de las perforaciones realizadas. En el estudio de suelos GYC0199/0483 se encuentra consignadas las memorias de los registros de perforación.

Adicionalmente, el plan exploratorio involucró la ejecución de una serie de ensayos tanto en campo como en laboratorio, con el fin de caracterizar los diferentes estratos que conforman el perfil estratigráfico del proyecto.

Como complemento al plan exploratorio se realizó una serie de visitas tanto al lote en estudio, como en las zonas aledañas.

3. DIAGNOSTICO GEOLOGICO

El área de estudio se encuentra localizada en el sector de piedemonte, donde existen afloramientos de roca principalmente arcillolitas de la *Formación Guaduas*, tal como se aprecia en la Figura 6 del Anexo 1.



Localmente, en el sitio de interés se presentan superficialmente suelos orgánicos y suelos residuales por alteración de las rocas de la Formación Guaduas, los cuales fueron posiblemente explotados para la fabricación de ladrillo.

Morfológicamente, en el sitio del proyecto la pendiente del terreno es suave alcanzando los 20°, aproximadamente.

Hacia el oriente (fuera del lote), se nota un cambio muy marcado de la pendiente del terreno hasta de unos 45° o más. Al parecer la roca se encuentra muy cerca de la superficie del terreno a unos 50m al oriente del lote.

De acuerdo a lo anterior, y luego de la verificación del estado del lote no se apreciaron evidencias de inestabilidades tanteo en la superficie del terreno natural, como las paredes de cierre del área y las antiguas instalaciones de la fábrica.

Hacia la parte centro-oriental del lote se apreciaron pequeños escalonamientos que al parecer corresponden a frentes de explotación del material arcilloso, en los cuales se vieron no se evidenciaron agrietamientos.

Este diagnóstico se complementó con el reconocimiento de las construcciones vecinas, varias muy antiguas, en las cuales tampoco se encontró evidencias de posible inestabilidades. Adicionalmente, no se encuentro la presencia cercana de quebradas, con lo que se descarta una amenaza de avalancha por flujos aluviotorrenciales.

Con base en el plan exploratorio realizado para el proyecto se puede concluir que la profundidad a la se encuentra la roca es menor hacia el lado oriental del lote que hacia el occidente. Esto coincide con los cambios morfológicos, descritos anteriormente.



Es de anotar que la roca en el área del proyecto se encuentra cubierta por un suelo residual arcillo-arenoso, plástico, de color crema y con fragmentos de areniscas cuarzosas.

4. DIAGNOSTICO GEOTECNICO

De acuerdo con lo reportado en el estudio de suelos de referencia, el perfil de suelos se caracteriza por la presencia superficial de la capa vegetal del sector y de unos rellenos de escombros producto de la actividad industrial que se realizaba antes en el lote. Subyaciendo los anteriores estratos, se encuentra unas arcillas y arcillas arenosas de consistencia firme a dura. Ocasionalmente, se presentan bloques subredondeados, cuya presencia deberá ser tenida en cuenta para las labores de excavación. En la parte norte del lote, el anterior estrato se encuentra recubierto por una arcilla café. En la parte central y oriental del lote, se encuentra unos lentes de arena.

Dadas las características de las estructuras a conformar, se consideran idóneos todos los estratos de material natural que se encuentran por debajo de la capa vegetal y el relleno de escombros.

En general, los materiales que conforman el perfil estratigráfico (a excepción del relleno de escombros) presentan un alto grado de estabilidad contra movimientos masivos, debido a sus características de resistencia y origen geológico. En las Figuras 3, 4 y 5 se presentan unos cortes del perfil estratigráfico del lote.

El informe de Microzonificación Sísmica de Santa Fe de Bogotá se encuentra que la zona de proyecto se encuentra entre las zonas geotécnicas tipo roca y piedemonte, lo



cual coincide con el perfil estratigráfico encontrado. En la Figura 7 del Anexo 1 se presenta el sitio del proyecto.

Según los datos de resistencia reportados, para efectos de análisis y diseño, se utilizó un valor promedio a la resistencia a la compresión inconfinada de los estratos involucrados de 0.5kg/cm².

El nivel freático reportado en el plan exploratorio presenta una profundidad variable entre 1.2 a 2.5m.

En las zonas colindantes y aledañas al proyecto, se encontró que presentan un buen estado a pesar que algunas de ellas llevan más de 20 años de vida de servicio.

5. RECOMENDACIONES DE ESTABILIZACION

De acuerdo con la información suministrada, se estima que se conformarán cortes, tanto temporales como permanentes, que no superan los 3m de altura. Teniendo en cuenta lo anterior, se presentan a continuación las recomendaciones para los diferentes tipos de cortes esperados en el proyecto.

5.1.1. Cortes temporales

Estos cortes se realizarán durante el desarrollo de la obra para efectos de la explanación requerida en la implantación del proyecto, y como se menciona, son de carácter temporal. Para la realización de estos cortes, deberá conformarse un talud 1H:1.5V.

Se considera como corte temporal aquel cuyo tiempo de exposición sea inferior a tres (3) meses. En el caso de que sea necesario dejar expuesto tales



cortes por más de tres (3) meses, éstos deberán tratarse como de carácter permanente, según el numeral 5.1.2.2.

Como protección de estos taludes, se recomienda colocar una capa de mortero pobre de al menos 2cm de espesor, y reforzada con una malla mínima tipo gallinero.

5.1.2. Cortes Permanentes

Para este tipo de cortes se presentan dos condiciones que depende casi exclusivamente del espacio disponible para su conformación. A continuación se presentan dos alternativas para realizarlos.

5.1.2.1. Cortes soportados con muros de contención

Se prevé la necesidad de conformar algunos cortes permanentes para alcanzar los niveles arquitectónicos deseados en forma de escalamientos. Dichos cortes serán soportados por medio de un muro de contención convencional en concreto reforzado, o mampostería reforzada a criterio del Ingeniero Estructural.

Dicho muro deberá estar cimentado sobre Arcilla arenosa habana con gravas finas y con presencia ocasional de lentes de arena, que se encuentran a partir de 0.35 a 2.10m de profundidad.

A continuación se resume los parámetros para el diseño estructural del muro de contención.

Peso del material a contener, γ

 2.0ton/m^3

Coeficiente de presión activa del suelo, Ka

0.40



Sobrecarga, w a criterio del Ing. Estructural Profundidad del nivel freático bajo la superficie 1.0m Estrato de cimentación arcilla Cohesión estrato de cimentación 5ton/m² Adhesión Suelo-Concreto 1.75ton/m² Capacidad admisible estrato de cimentación 16ton/m/ml F.S. mínimo por volteo 1.5 F.S. mínimo por deslizamiento 2.0 Empotramiento mínimo 0.50m

5.1.2.2. Cortes conformados por medio de taludes

Estos taludes serán conformados en los sectores que se necesiten realizar cortes pero no se presenta limitaciones de espacio.

Los taludes permanentes recomendados deberá ser conformados con una inclinación 1H:1V.

Dichos taludes deberán estar protegidos con cualquier sistema de protección, como son por ejemplo: la empradización de la cara del talud, una capa superficial de mortero reforzado, etc.

Como obras complementarias al talud, deberá construirse un sistema de cunetas revestidas tanto en la base como en la corona, con el fin de captar y evacuar las aguas de escorrentía provenientes de las partes más altas, y evitar que estas se infiltren bajo las zonas de las estructuras.



6. CONCLUSIONES

- El perfil estratigráfico del proyecto está conformado por materiales pertenecientes a la Formación Guaduas, la cual se caracteriza por la presencia de arcillolitas y areniscas.
- De acuerdo con la zonificación geotécnica realizada en el Estudio de Microzonificación Sísmica de Santa Fe de Bogotá, el sector del proyecto clasifica como del tipo Roca y Piedemonte.
- La zona del proyecto y aledaña al mismo presenta un alto potencial de estabilidad contra movimientos masivos, dada las características de los materiales que conforman el perfil estratigráfico. Adicionalmente, al no encontrarse quebradas cercanas al proyecto, se descarta la amenaza de flujo aluviotorrenciales.
- Las recomendaciones dadas para la estabilización de los taludes a conformar se logran factores de seguridad sobre los mínimos esperados para este tipo de estructuras.

Esperando haber sido de su utilidad, nos suscribimos.

Atentamente,


GEOTECNIA Y CIMENTACIONES


JUAN CARLOS AFANADOR

Gerepte

cc: Cuyaduría No 2. Att: Ing. Joaquin Alvarez y/o Arq. Ingrid García. GYC-0199/0483

Figura 1. LOCALIZACION GENERAL DEL PROYECTO






ALTOS DE EGIPTO

CONTENIDO:


LOCALIZACION GENERAL DEL PROYECTO



APROBO: Ing. JCA	ESCALA:	FECHA: 02-03-00			
REVISO: Ing. RSR	Ninguna	FIGURA:			
DIBUJO: Arq. LMH	PRESENTO: GYC	REVISION: 0			
ARCHIVO: localizacion EGIPTO.dwg					









COMPLEJO DE CONOS



FORMACION BOGOTA



FORMACION GUADUAS



FORMACION LABOR - TIERNA



FORMACION PLAENERS



FORMACION ARENISCA DURA



MAPA GEOLOGICO ALTOS DE EGIPTO. CONTIENE: MAPA GEOLOGICO

FECHA: ESCALA: FIGURA: MARZO 2000 NINGUNA 6

GEOLOGIA ALTOS DE EGIPTO. dwg









- 1) Zona Montañosa: Se caracteriza por la presencia de areniscas duras resistentes a la erosión y arcillolitas cuya resistencia y deformabilidad dependen de su humedad.
- 2) Zona de Piedemonte o Conos Deyección: Conformada por materiales que bajo el efecto de la gravedad han sufrido movimientos y se han depositado en forma de cono o abanico.
- 3) Zona de Suelos Duros: Predominan las arcillas preconsolidadas o éstas con intercalaciones de arena.



ZONIFICACION GEOTECNICA ALTOS DE EGIPTO.

	CONTIENE: ZONIFICACION GEOTECNICA						
and or division in the last	FECHA: MARZO 2000	ESCALA: NINGUNA	FIGURA: 7				
	ZONIFGEOTECNICA., dwg						




Compañía de Diseño y Consultoria

GISTRO FOTOGRAFICO ALTOS DE EGIPTO

VISTA COSTADO SUR DEL LOTE:

Se presenta construcciones antiguas en bareque sin evidencia de fisuramiento o problemas.


superficial y consiste en un concreto ciclópeo La cimentación de estas estructuras es rudimentario.



VISTA COSTADO ORIENTAL DEL LOTE:


Se presentan un muro en mampostería, el cual presenta un estado aceptable.


No se aprecia ladera arriba evidencia de inestabilidad.




Compañía de Diseño y Consultoría

GISTRO FOTOGRAFICO ALTOS DE EGIPTO








Compañía de Diseño y Consultoría

GISTRO FOTOGRAFICO ALTOS DE EGIPTO



En este costado se limita con una escalera que VISTA EXTERIOR COSTADO SUR DEL LOTE: presenta un muy buen estado.

10:18


1.


IMENTACIONES

A Try Ju	sé josquin	Alverez	Do:	12 Rubes	· Suere	2
Fax: 15	60443		Paginar	·	,	IDA ESTA)
Teléfono: 6	353049	150	Fecha:	Mer - 1		· · ·
Ro: Alto, A	c Egipto		CC:		-f	The Section of the Se
☐ Urgente	☐ Revisar	C Gomen	tar	☐ Respond	● I7	☐ Reciciar
• Comentarios:			las de la company de la compan	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
le zuni	van co	ilo a	lean'	rdo	C	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
stor a	witzenski	, (0>	ALD.	Hzch	k :>	
	ndlinis d		aleds a			

Abentsmerke,







30

ťΩ

0

30

X-VXIS (meters)

45

09

(C)

15

