

Caída en estructura de Movistar Arena no fue por temblores

El operador del escenario aseguró que se presentó un debilitamiento en las membranas, un proceso normal en una obra de esta envergadura.

Movistar Arena

La fachada del escenario se encuentra recubierta por 257 membranas livianas en forma de colchón elaboradas en ETFE, material alemán, e inyectadas con aire.

Archivo particular

Colombiana de Escenarios, **la operadora de Movistar Arena, aclaró este martes que la caída de algunas membranas de la fachada de la estructura no están relacionadas con los movimientos telúricos registrados en Bogotá** y manifestó que los usuarios no corren riesgos.

Esta aclaración es la respuesta a las denuncias presentadas por algunos ciudadanos, que criticaron los daños, los cuales fueron atribuidos a los temblores de los últimos días, a los vientos y a las lluvias.

[\(Así quedó el Movistar Arena, el escenario más moderno de Bogotá\).](#)

Sin embargo, para Colombiana de Escenarios, durante los primeros meses de funcionamiento del Movistar Arena, **se detectó el debilitamiento de algunas de estas membranas. Para el operador, este es un proceso normal en una obra de esta envergadura.**

Agregó que el fabricante ya inició el cambio de las membranas, sin ningún costo ni para la Alcaldía de Bogotá ni para la Arena.

[\(El impulso del Movistar Arena a la economía naranja de Bogotá\).](#)

La fachada del escenario se encuentra recubierta por 257 membranas livianas en forma de colchón elaboradas en ETFE, material alemán, e inyectadas con aire.

El instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático (Idiger), en compañía del jefe de mantenimiento del escenario, realizaron una verificación a la infraestructura del Movistar Arena por la posible caída de algunos paneles de la fachada.

“No se evidenció ningún daño estructural, ni deformación al interior y exterior. Los paneles que fueron reportados por posible caída, corresponden a un trabajo de desmonte controlado”, expresó la entidad y agregó que esto está dentro del programa normal de mantenimiento de la fachada.