Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 92

FECHA SOLICITUD: Enero 24 de 1995.
FECHA DE EMISION: Febrero 2 de 1995.
ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P.D. (U)
URBANIZACION: Erial
LOCALIDAD: Bosa
UBICACION: Calle 2B Sur/ Calle 5 sur-Cra. 8B y 9A.
REF. OPES: 9500029

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Ninguno

JUSTIFICACION TECNICA:

Geológicamente el terreno es plano.
Las zonas aledañas cuentan con servicios de alcantarillado,telecomunicaciones y energía eléctrica.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Cerca a esta área hay presencia de un cuerpo de agua el cual debe ser manejado y controlado de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas para evitar afectaciones de tipo amibental e inundación.

Alcaldia Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA:
BARRIO: U. EL GRIAL / PARLOMENTO / JUPITER / EL JUNCO / LA TINGUA
LOCALIDAD: BOSA
LOCALIZACION: CALLE 2 B SUR, CALLE 5 SUR, X CRA 4 SUR Y DIAG 7
REFERENCIA OPES: 9500029 / 027 / 025 / 028 / 024

CONTENIDO VER FOTOGRAFIAS 15-1-14

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO:

b) JUSTIFICACION TECNICA:

TERRENO PLANO QUE GEOLOGICAMENTE NO PRESENTA RIESGO. CERCA AL AREA DE ARABATO HAY PRESENCIA DE UN PANTANO O HUMEDAL AL CUAL CREO DESEMBOCAN LAS AGUAS NEGRAS DE LOS BARRIOS ALEDAÑOS. EN EL MOMENTO DE INICIAR LA CONSTRUCCION SE DEBE CONTROLAR, PARA EVITAR AFECTACIONES DE TIPO AMBIENTAL E INUNDACION. NO HAY INDICIOS DE CONSTRUCCION PARA NINGUNA URBANIZACION.
EN ZONAS ALEDAÑAS HAY PRESENCIA DE SERVICIOS (A, L, T) NO HAY RED DE AGUAS LLUVIAS. VIAS SIN PAVIMENTAR.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES
CORREGIR NOMENCLATURA. EN BOSA EXISTEN 2 TIPOS DE NOMENCLATURA

NOMBRE: ALBERTO RINCON
PROFESION: GEOLOGO
MATRICULA No. 0797
FIRMA:

DOCUMENTO ILEGIBLE

'95 1 14

'95 1 14

'95 1 14

'95 1 14

'95 1 14

'95 1 14

CARRERA 80
CALLE 73D
'95 1 14

'95 1 14

'95 1 14


'95 1 14

1310


'95 1 14