ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DI- 3311

DIAGNÓSTICO TECNICO No. 3311
COORDINACIÓN DE GESTION TERRITORIAL

1. DATOS GENERALES

DIRECCIÓN:	Calle 24 # 1 - 30 Este	**ÁREA:**	
BARRIO:	LA PAZ CENTRO	**POBLACIÓN BENEFICIADA:**	
UPZ:	92 La Macarena	FAMILIAS 1	PERSONAS 4
LOCALIDAD:	3 Santa Fe	**PREDIOS EVALUADOS:**	1
NOMBRE:	Alvarez Ana Joaquina	**PRIORIDAD:**	2
FECHA DE VISITA:	10-07-2007	**IDENTIFICADOR SIRE**	2004-3-5516

2. ANTECEDENTES

Soporte Técnico	Fecha	Descripción	Prioridad
CT-3968	29-03-2004	En el concepto técnico se recomendó incorporar al programa de reasentamiento con prioridad 2 la vivienda localizada en la manzana 6 lote 44 de la señora Ana Joaquina Alvarez.	2

3. SITUACIÓN ACTUAL

En la visita se observó que no se presentan afectaciones adicionales a las reportadas en el CT-3968 que puedan comprometer la habitabilidad de la vivienda por lo que se considera que las condiciones de estabilidad del terreno y la vivienda no se han deteriorado.

3C AGO. 09

	
Fotografía No. 1. Fachada de la vivienda con nomenclatura Calle 24 # 1 - 30 Este.	**Fotografía No. 2** Parte posterior de la vivienda con nomenclatura Calle 24 # 1 - 30 Este.

4. RECOMENDACIONES

Descripción	Prioridad
Teniendo en cuenta que a la fecha se mantiene en una condición similar a la establecida en el concepto técnico CT-3968 y que no se presentan cambios significativos que comprometan la estabilidad estructural y habitabilidad de la vivienda con nomenclatura Calle 24 # 1 - 30 Este, habitada por la familia de la señora Ana Joaquina Alvarez, se recomienda mantener la prioridad técnica 2. Es importante que la familia continúe realizando monitoreo al sector e informé a la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias de Bogotá cualquier cambio significativo que se presente	2

5. NOTA

Las conclusiones y recomendaciones expuestas están basadas en las características externas, por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan del alcance del presente diagnóstico. La información sobre la familia habitante en el predio corresponde a la suministrada al momento de la visita por quien la atendió.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS **DI- 3311**

NOMBRE: SANDRA MILENA BUITRAGO AMARILES **PROFESIÓN:** ARQUITECTA – MSC PLANEACION **MATRICULA:** 17212001. 30393795 ARQ **NOMBRE:** JUAN FERNANDO PALACIO PEMBERTY **PROFESIÓN:** INGENIERO GEÓLOGO **MATRICULA:** 522376338 ANT	**ELABORO** **REVISO**
Vo. Bo.: ING. DORIS SUAZA ESPAÑOL **COORDINADORA GESTION TERRITORIAL**	**Vo. Bo.: DIANA MARCELA RUBIANO** **DIRECTORA**