



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

<b>CONCEPTO TECNICO No. 978</b>
<b>FECHA SOLICITUD:</b>
<b>FECHA EMISION:</b>
<b>ENTIDAD SOLICITANTE:</b>
<b>BARRIO: VILLA JACKY</b>
<b>LOCALIDAD: USME</b>
<b>UBICACION: Autopista al llano No. 75-00</b>
<b>REF: OPES</b>
<b>CONTENIDO</b>

<b>TIPO DE RIESGO:</b> NINGUNO
-----------------------------------

<b>JUSTIFICACION TECNICA:</b> Zona plana estable. Son viviendas ubicadas sobre la via al llano sector izquierdo en una muelita cerca a las instalaciones de diamante. Son pocas casas. Presencia de servicios, vias pavimentadas.
--

<b>CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:</b> Manejo de basuras y pensar en reubicación por tener la impresión de ser terreno de invasión sin ofrecer riesgo.
--

Original Firmado por:  
José Fidel Ferrás López  
DIRECTOR

**OPES**

Oficina para la Prevención de Emergencias  
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

**FOPAE**



978

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

### CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:  
 FECHA VISITA:  
 BARRIO: Villa Taky.  
 LOCALIDAD: UME  
 LOCALIZACION: AV. TORRES AL HANO NO. 75-00  
 REFERENCIA OPES: 1612 FFB

#### CONTENIDO


#### 1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

##### a) TIPO DE RIESGO:

NINGUNO

##### b) JUSTIFICACION TECNICA:

ZONA PLANA ESTABLE. SON VIVIENDAS UBICADAS SOBRE LA VIA AL HANO SECTOR REQUERIDO ES UNA NUEVA CERCA A LAS INSTALACIONES DE MANHUTE. SON POCAS CASAS. FALTA DE SERVICIOS, VIAS PARALELAS



#### RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

UNIDAD DE PRESIONES Y BOMBAS ES RECOMENDADO POR TENER LA IMPRESION DE SER TENIDO DE INVASION SIN OBTENER DUEÑO.

NOMBRE: *Antonio Linares*  
 PROFESION: *Geólogo*  
 MATRICULA No. *0164*  
 FIRMA: *[Firma]*

**OPES**

Oficina para la Prevención de Emergencias  
 Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

