



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

000001

CONCEPTO TECNICO No. 1040

FECHA SOLICITUD:

FECHA DE EMISION: Diciembre 19 de 1995

ENTIDAD SOLICITANTE:

BARRIO: INTERCEPTOR DE CASTILLA

LOCALIDAD: KENNEDY

UBICACION: Avda. Ciudad de Cali-hacia Avda Cundinamarca

REF: OPES

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Medio por inundación

JUSTIFICACIÓN TECNICA:

Zona de suelos muy blandos e inundación baja. Constituida por arcillas y limos poco permeables, se presentan muchas inundaciones en época invernal. El interceptor se encuentra trazado por la parte más alta, luego es la de menos riesgo de inundación.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Para construir el colector se deben encar pilotes y además en caso de que se presente agua se tendrá bombeo permanente durante la instalación de la tubería. No se deben hacer construcciones en esta zona

Original Firmado por:
José Fidel Escobar

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE

1040



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

000002

CONCEPTO TECNICO OPES

No. 586

FECHA: Die 18-95

FECHA VISITA: Die-19-95

BARRIO: Intercptos Castilla

LOCALIDAD: Kennedy

LOCALIZACION: Avda Ciudad de Cali - hacia Avda Quevedo

marca

REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO: ~~Alto~~ Inundación
Medio

b) JUSTIFICACION TECNICA: Zona de suelos muy blandos e inundación baja constituida por arcillas y limos poco permeables, se presentan muchos inundaciones en época invernal. El Intercptos se encuentra trozado por una zona la parte mas alta; luego es la q'mas peligrosa para inundarse presenta riesgo de inundación.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

Para Construcción de Coletores se deben hacer pilotes y además en caso de q' se presente agua se tendrá cuidado permanente durante la instalación de la tubería no se

NOMBRE: Ivan Santamaria

PROFESION: Ing Civil

MATRICULA No: 2520203395

FIRMA: [Firma]

hacer con
funcione
en esta z...



Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

