



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C

Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

DIAGNOSTICO TÉCNICO 2482

1. LOCALIZACION

LOCALIDAD: Ciudad Bolívar (19)
BARRIO: Santo Domingo
DIRECCION: Manzana 54 Lote 6
FECHA DE EMISIÓN: 4 de Octubre de 2005
SOLICITANTE: Comunidad
TIPO DE RIESGO: Remoción en masa tipo deslizamiento
AREA: 72 m2
PREDIOS EVALUADOS: Predio evaluados (1)
POBLACIÓN BENEFICIADA: 1 Familias (5 personas)
SOLICITANTE: Comunidad

2. ANTECEDENTES

Este informe constituye el Adendo No. 4 por el cual se complementa el Concepto Técnico 3904 del 27 de agosto de 2003 para el Barrio Santo Domingo, emitido por la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias.

3. DESCRIPCION GENERAL

Mediante el Concepto Técnico No. 3904 se incluyo el predio ubicado en la manzana 54 lote 6 en el programa de Reasentamiento de Familias en Alto Riesgo No Mitigable en prioridad 2 de intervención para la Fase II de reasentamiento.

La Dirección de Prevención y Atención de Emergencias – DPAAE- , realizó visita técnica el día 21 de septiembre, para evaluar la condición de vulnerabilidad, encontró lo siguiente:

Nombre	Barrio	Manzana - Lote	OBSERVACIONES
AURA MARIA VIZCAINO MORALES	Santo Domingo	54 - 6	La vivienda consta de 1 piso y está construida en material de recuperación, cimentada sobre un suelo residual. Se observó afectación de la vivienda por infiltraciones de aguas lluvias y servidas del sector, generando problemas de salubridad para los residentes.





ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C

Secretaría
GOBIERNO


DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

4. RECOMENDACIONES

De acuerdo a la visita de campo, se identificó que el predio ubicado en la manzana 54 lote 6 se encuentra afectado por las condiciones expuestas anteriormente; por lo tanto se recomienda el cambio de prioridad 2 a prioridad 1 de intervención.

NOMBRE	BARRIO	MANZANA-LOTE	PRIORIDAD	OBSERVACIONES
AURA MARIA VIZCAÍNO MORALES	Santo Domingo	Manzana 54 Lote 6	1	Cambio de Prioridad

El presente diagnóstico esta basado en las características externas, las cuales corresponden a una priorización de acuerdo con el conocimiento del sector; por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapen del alcance del presente concepto.


 LUCY BOHORQUEZ RIOS
 Ingeniera de Minas
 25218101904 CND


 Revisó DIANA PATRICIA ARÉVALO
 Coordinadora Técnica


 Vo.Bo. FERNANDO RAMÍREZ CORTÉS
 DIRECTOR

