

	<b>DIAGNÓSTICO TÉCNICO</b>	Código:	GAR- FT - 03
		Versión:	01
		Código documental:	

**DIAGNÓSTICO TÉCNICO DI-6814**  
**ADENDO No 1 AL DIAGNOSTICO TECNICO DI-5302**  
**SUBDIRECCIÓN DE EMERGENCIAS**  
**COORDINACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA**  
**EVENTOS SIRE No. 112229**

**1. DATOS GENERALES DEL EVENTO**

<b>ATENDIÓ:</b> LUZ MARINA DURÁN CAMARGO		<b>REPORTÓ:</b> COMUNIDAD	
<b>COE:</b>	28	<b>MOVIL:</b>	21
<b>FECHA:</b>	15, 19 Y 22 de Abril 2011	<b>HORA:</b>	2:30 p.m.
<b>VIGENCIA:</b> Temporal mientras no se modifique significativamente las condiciones físicas del sector.			

<b>DIRECCIÓN:</b>	Carrera 3 A No. 127 A – 16 Carrera 5 Bis No. 127 – 07 Carrera 5 Bis No. 127 A – 12 Carrera 5 Bis No. 127 A – 20 Carrera 5 Bis No. 127 A – 26 Carrera 5 Bis No. 127 A – 32 Calle 127 Bis B No 4 - 59	<b>ÁREA DIRECTA:</b>	1.5 Ha
<b>BARRIO:</b>	Las Delicias del Carmen	<b>POBLACIÓN ATENDIDA:</b>	131
<b>UPZ:</b>	14 – Usaquén	<b>FAMILIAS</b>	13
<b>LOCALIDAD:</b>	1 – Usaquén	<b>ADULTOS</b>	110
<b>CHIP</b>	AAA0101RMDE y otros	<b>NIÑOS</b>	21
		<b>PREDIOS EVALUADOS</b>	8
		<b>DOCUMENTO REMISORIO</b>	CR-15832

**2. TIPO DE EVENTO**

REMOCIÓN EN MASA 
 INUNDACIÓN 
 ESTRUCTURAL

Por medio del presente documento se realizan las siguientes aclaraciones, las cuales se derivan de las revisiones realizadas al Diagnóstico Técnico DI-5302 ya que según éste, los predios analizados no discriminan de una forma clara sus familias y por lo tanto se hace necesaria su corrección, de la siguiente manera:

Se modifica el numeral **9 RECOMENDACIONES** del DI-5302, en el cual se menciona lo siguiente:



	<b>DIAGNÓSTICO TÉCNICO</b>	Código:	<b>GAR- FT - 03</b>
		Versión:	<b>01</b>
		Código documental:	

- Mantener evacuado e incluir con Prioridad Técnica 1 en el Programa de Reasentamiento de Familias Localizadas en Zonas de Alto Riesgo No Mitigable, a los predios que se indican en la siguiente tabla:

No.	NOMBRE NOTIFICADO	DIRECCIÓN	ACTA DE EVACUACIÓN	USO	U/H	No FAM	CABEZA DE FAMILIA
1	Victor Manuel Torres	Cr. 3 A No 127 A – 16	0185 de 2011	Residencial	2	5	F1: Víctor Manuel Torres F2: José Daza F3: María Daza F4: Franci Ramírez F5: Luis Guillermo Daza
2	José A. Quintana	Cr. 5 Bis # 127 A – 20	0186 de 2011	Residencial	1	3	F1: José A. Quintana F2: Javier Pareja F3: Omaira Hío
3	Elizabeth Bossa Gómez	Cr. 5 Bis # 127 A – 26	0188 de 2011	Residencial y Comercial	1	1	Elizabeth Bossa Gómez
4	Pedro Julio Romero Acuña	Cr. 5 Bis # 127 A – 32	0187 de 2011	Residencial y Comercial	1	3	F1: Pedro J. Romero Acuña F2: Paola Andrea Espinosa F3: Alexander Molina Mina
5	María Excelina Chimbi	Calle 127 Bis B No 4 – 59	0189 de 2011	Residencial	1	1	María Excelina Chimbi

U/H: unidades Habitacionales; No FAM: Número de Familias

La recomendación se modifica teniendo en cuenta que para el Numeral 1 de la tabla, la configuración de las familias y unidades habitacionales varía; sin embargo los numerales 2, 3, 4 y 5 se mantienen vigentes, tal y como se expone a continuación:

- Mantener evacuado e incluir con Prioridad Técnica 1 en el Programa de Reasentamiento de Familias Localizadas en Zonas de Alto Riesgo No Mitigable, a los predios que se indican en la siguiente tabla:

No.	NOMBRE NOTIFICADO	DIRECCIÓN	ACTA DE EVACUACIÓN	USO	U/H	No FAM	CABEZA DE FAMILIA
1	Victor Manuel Torres	Cr. 3 A No 127 A – 16	0185 de 2011	Residencial	1	1	Victor Manuel Torres
						1	María Daza
						1	Franci Ramírez
						1	José Daza
						1	Luis Guillermo Daza
2	José A. Quintana	Cr. 5 Bis # 127 A – 20	0186 de 2011	Residencial	1	3	F1: José A. Quintana F2: Javier Pareja F3: Omaira Hío
3	Elizabeth Bossa	Cr. 5 Bis # 127 A –	0188 de	Residencial	1	1	Elizabeth Bossa Gómez






 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Fondo Prevención y Atención Emergencias	<b>DIAGNÓSTICO TÉCNICO</b>	Código:	GAR- FT - 03
		Versión:	01
		Código documental:	

No.	NOMBRE NOTIFICADO	DIRECCIÓN	ACTA DE EVACUACIÓN	USO	U/H	No FAM	CABEZA DE FAMILIA
	Gómez	26	2011	y Comercial			
4	Pedro Julio Romero Acuña	Cr. 5 Bis # 127 A - 32	0187 de 2011	Residencial y Comercial	1	3	F1: Pedro J. Romero Acuña F2: Paola Andrea Espinosa F3: Alexander Molina Mina
5	María Excelina Chimbi	Calle 127 Bis B No 4 - 59	0189 de 2011	Residencial	1	1	María Excelina Chimbi

U/H: unidades Habitacionales; No FAM: Número de Familias

Cabe resaltar que las demás recomendaciones consignadas en el DI-5302, se mantienen vigentes y no se realizan cambios adicionales al respecto.

<b>NOMBRE</b>	LUZ MARINA DURAN CAMARGO	
<b>PROFESIÓN</b>	INGENIERA CIVIL, ESPECIALISTA EN DISEÑO CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE VIAS	
<b>MATRÍCULA</b>	54202-124081 NTS	
		Elaboró
<b>NOMBRE</b>	TULIO ISMAEL VILLAMIL VEGA	
<b>PROFESIÓN</b>	INGENIERO MINAS ESPECIALISTA EN GERENCIA DE RECURSOS NATURALES	
<b>MATRÍCULA</b>	25218-75094 CND	
		Revisó
 <b>MARGARITA CORDOBA GARCIA</b> <b>SUBDIRECTORA DE EMERGENCIAS - FOPAE</b>		

R/