



La inundación del deprimido de la 94 fue un error humano, dice el IDU

Francisco Uribe, subdirector de infraestructura de la entidad, aseguró que el contratista falló en activar las bombas de extracción.

Nación 14/05/2017

 COI  TW  ENVIAR





Emergencia por inundación del deprimido val de la 94 en Bogotá. | Twitter: @IDIGER

Al parecer, la firma encargada de mantener en operación el deprimido vehicular no puso en marcha el sistema de drenaje y por eso fue que, en menos 40 minutos, la fuerte lluvia que cayó en las últimas horas en Bogotá colapsó el paso vehicular.

Al respecto, Uribe aclaró que la inundación no fue un problema de diseños o de capacidad de la estructura, sino un error de operación que está bajo investigación.

“El problema fue humano porque la persona que debía estar pendiente de la planta eléctrica, ni siquiera de las bombas, no estuvo en su momento”, confirmó el representante del IDU.

Publicidad

La planta de bombeo es una estructura de 4 pisos de altura que está ubicada en el costado occidental de la vía.

LO MÁS VISTO | BUSCAR



pulzo

Facebook | Twitter | YouTube | Instagram | WhatsApp

IDIGER
@IDIGER

El trabajo en equipo de las entidades del Distrito, permitió atender contingencias presentadas en la tarde del domingo.
[#TemporadaDeLluvias](#)

19 20:44 - 14 may. 2017

[22 personas están hablando de esto](#)

No obstante, la emergencia sacó a flote otra serie de inconsistencias señaladas por el funcionario. Por ejemplo, el IDU y Acueducto aún no tienen total control sobre la operación del deprimido vial y existen ajustes en la obra que están incompletos.

El artículo continúa abajo

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR



Recién inaugurado deprimido de la 94 en Bogotá quedó convertido en piscina por horas





[Videos y fotos] Emergencia en Bogotá por fuerte aguacero que inunda las calles



Afectado por inundación del deprimido de la 94 duró 15 minutos esperando ser rescatado



LO MÁS VISTO



BUSCAR



“Hay un pendiente en la conexión eléctrica reinitiva y en este momento la planta que hace la suplencia del sistema es la que está operando las bombas. La obra se reanuda porque la necesidad de la comunidad era más grande y aún estamos en proceso de entrega y recibo de la misma. Una vez se dé el recibo de las entidades de servicios públicos y de las redes, la planta quedará funcionando semiautomática”, [aseguró Uribe en un informe de Publimetro.](#)

Por otra parte, Francisco Uribe afirmó que el IDU, en cabeza del Distrito, exigirá al contratista el cumplimiento de las pólizas de cumplimiento para cubrir los daños ocasionados a las personas que quedaron atrapadas en el lugar.

**IDU Bogotá**

@idubogota

@IduBogota solicitó informe al contratista para que explique razones por las que las bombas funcionaron después de presentada la emergencia

2 20:48 - 14 may. 2017

[Ver los otros Tweets de IDU Bogotá](#)

Publicidad

Este domingo llovió en Bogotá una tercera parte de las lluvias de abril alcanzando un nivel de 33 milímetros de agua por metro cuadrado, [según el boletín hidrológico diario del Ideam.](#)

Fuentes consultadas

Publimetro

[Inundación del deprimido de la 94 fue por una falla humana, según el IDU](#)

Ideam

[Boletín hidrológico diario](#)



COMENTARIOS



REPORTAR UN ERROR