



000001

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

OFICINA DE PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS OPES

CONCEPTO TECNICO No. 11

FECHA SOLICITUD: 19 de Octubre de 1994 .

FECHA DE EMISION: 11 de Noviembre de 1994

ENTIDAD SOLICITANTE: Departamento de Planeación Distrital.

BARRIO: San Luis

LOCALIDAD: Bosa

UBICACION: Esta localizado en la Cra. 104 No.46-57 Bis Sur

EF. OPES: 1244

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Riesgo Alto por Inundación

JUSTIFICACION TECNICA:

La zona presenta topografía plana y no tiene redes de alcantarillado de aguas lluvias. Geológicamente estable.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Red Vial
Alcantarillado de aguas lluvias

Original Firmado por:
BENIGNO ARIAS
DIRECTOR
Fondo de Prevención y Atención de Emergencias

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE

OFICINA DE PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS DE SANTAFE DE BOGOTÁ (C.O.S)

RMA:

Matrícula N. 0997.

NOMBRE: Aurelio Lincón
 PROFESIÓN: Geólogo
 FECHA: Nov-8-94
 FECHA DE VISITA: Nov. 1-94
 LOCALIDAD: BOSA
 BARRIO: SAN AN

LOCALIZACIÓN: Una zona que se encuentra en la parte norte del CAJÓN DE BOSA, BOGOTÁ POR MONGUACAVIE.
 REFERENCIA OPES: 1.

ESTUDIOS CONOCIDOS	RIESGO	JUSTIFICACION TECNICA	CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES
<p>L-15-18 L-15-20 L-15-22 L-15-21.</p>	<p>AUTO. (INUNDACION AMBIENTAL)</p>	<p>NO PUEDE DEBER DE ABANDONAR ESTA EN CONSTRUCCION TOPOGRAFIA PLANA, NO PRESENTA REJES DE AGUA, Lluvias, por lo tanto el RIESGO ES INMINENTE. GEOLOGICAMENTE ESTABLE TOPOGRAFIA PLANA.</p>	<p>000002</p>

OFICINA DE PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS DE SANTAFE DE BOGOTÁ (OPÉS)

FIRMA:

Roldán

Matrícula N. 2520248445 CND.

NOMBRE: AGUSTÍN CALDERÓN NAVARRO

FECHA DE VISITA: NOVIEMBRE 1/94

PROFESIÓN: INGENIERO CIVIL

LOCALIDAD: BOSA

FECHA: NOVIEMBRE 8/94

BARRIO: SAN LUIS

LOCALIZACIÓN: CALLE 104 CON CALLE 57B BIS SUR.
PORTE NORTE DEL CAI DE BOSA.

REFERENCIA OPES:

1

ESTUDIOS CONOCIDOS	RIESGO	JUSTIFICACION TECNICA	CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES
<p>VER FOTOS 1-15-18 1-15-20 1-15-21 1-15-22</p>	<p>ALTO: INUNDACIÓN AMBIENTAL.</p>	<p>ZONA PLANTA SIN ALCANTARILLADO DE A. LUVIAS LO CUAL HACE QUE EL AGUA NO CORRA Y SE APOCE ORIGINANDO PROBLEMAS DE INUNDACIÓN Y AMBIENTAL OCACIONANDO PROBLEMAS AFTRA LA POBLACIÓN.</p>	<p>- SIN SERVICIOS (E.A.A.B.). - RED VIAC</p>

000003



