



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

OFICINA DE PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS OPES

CONCEPTO TECNICO No. 4

FECHA SOLICITUD: 10 de Octubre de 1994

FECHA DE EMISION: 8 de Noviembre de 1994

ENTIDAD SOLICITANTE: Empresa de Energía Eléctrica.

BARRIO: Bella Flor

LOCALIDAD: Ciudad Bolívar

UBICACION: Localizado en el lado izquierdo de la carretera a Quiva en la parte alta.

REF. OPES: 1065

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Riesgo Alto por erosión y desestabilización del Terreno.

JUSTIFICACION TECNICA:

La zona presenta una pendiente inclinada donde se presentan escorrentías superficiales ocasionando inestabilidad en el terreno.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Estudio de las viviendas localizadas muy cerca al corte del terreno por abajo y por encima de él.

Control en la explotación de canteras.


OPES
Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias
FOPAE

OFICINA DE PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS DE
SANTAFE DE BOGOTÁ (OPES)

Saldaña

FIRMA:

Matrícula N. 2520248445 CND.

NOMBRE: AGUSTIN CADEBÓN CAVARRO
 FECHA DE VISITA: OCTUBRE 25-1994
 PROFESION: INGENIERO CIVIL
 LOCALIDAD: CIUDAD BOLIVAR
 BARRIO: BELLA FLOR
 FECHA: OCTUBRE 31-1994

LOCALIZACION: Carretera a Quiva parte más alta del sector. Lado izquierdo
 REFERENCIA OPES: 1065

ESTUDIOS CONOCIDOS	RIESGO	JUSTIFICACION TECNICA	CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES
Ver fotos: 25-11-94 (2)	Alto por escormentía superficial.	Terreno pendiente donde se puede presentar escormentía superficial lo cual le causa daños al terreno superficialmente ocasionando inestabilidades en el mismo poniendo así en peligro la seguridad de los habitantes.	Mejorar el tipo de vivienda y ademas su ubicación ya que esta muy cerca al corte del terreno por abajo y encruas de él.

OFICINA DE PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS DE
SANTAFE DE BOGOTÁ (OPES)

FIRMA: [Firma]
Matrícula N. 0797

NOMBRE: Américo Incon
 PROFESIÓN: Geólogo
 FECHA: 31-10-94
 FECHA DE VISITA: 25-10-94
 LOCALIDAD: BENA COMO BOGOTÁ
 BARRIO: BENA FLOZ

LOCALIZACIÓN: CAMINERA A BENA PARA LA RUTA DEL SECTOR.
SAN BOGOTÁ
 REFERENCIA OPES: 1065.

ESTUDIOS CONOCIDOS	RIESGO	JUSTIFICACION TECNICA	CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES
<p>Ver Foto 25-12-94 (2)</p>	<p>ALTO EROSION Y DESTABILIZACION DEL TERRENO.</p>	<p>EROSION Y DESTABILIZACION DEL TERRENO ESCOMBRIZAS SUPERFICIALES EN TERRENO DE RENDIENTE INCUBADA VER FOTO. CANTENAS HAC EXPLOSIONES OPRECIANDO PUEBLO A LAS VIVIENDAS.</p>	<p>HECHO EL TIPO DE VIVIENDA POR ENCONTRARSE EN UN SECTOR DE RENDIENTE. (Urbación) VER FOTO)</p>

Concepto tecnico NO. 4
Bello Horizonte 000004

