Alcaldia Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 51

FECHA SOLICITUD: Noviembre 28 de 1994.

FECHA DE EMISION: Diciembre 15 de 1994.

ENTIDAD SOLICITANTE: Empresa de Energía Eléctrica.

BARRIO: Caldas

LOCALIDAD: Bosa

UBICACION: Cra. 111 No. 53-69

REF. OPES: 1352

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Ninguno

JUSTIFICACION TECNICA:

Se encuentran pocos lotes habitados.

La zona cuenta con servicio de energía eléctrica, alcantarillado de aguas negras (autoconstrucción), teléfono público únicamente y no tienen sumideros de aguas lluvias.
La red vial se encuentra en construcción.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Control de las obras a realizarse.

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Dic 13/94
FECHA VISITA: Dic 11/94
BARRIO: CACHAS
LOCALIDAD: BOSA
LOCALIZACION: CRA 111 #53-69
REFERENCIA OPES:

CONTENIDO VER FOTOS 94-2-11

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

2. DESCRIPCION

a) SECTORIZACION:
CONSISTE ± DE CUADRAS

b) SERVICIOS:

- EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO:
CONECTADO CLANDESTINO
NO EXISTEN SUMIDEROS DE AGUAS LLUVIAS
AGUAS NEGRAS POR AUTOCONSTRUCCION.

- EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA:
SI

-RED VIAL:
EN CONSTRUCCION

-EMPRESA DE TELEFONOS:
TELEFONO PUBLICO

c) UBICACION PERIMETRO URBANO: SI

3. CONCEPTO TECNICO OPES:

a) TIPO DE RIESGO: BAJO HASTA LA PRESENTE EN PROCESO DE CONSTRUCCION. VER FOTO)

b) JUSTIFICACION TECNICA:

SE ENCUENTRAN POCOS LOTES HABITADOS. LOS SERVICIOS LOS ESTAN ADQUIRIENDO HASTA LA PRESENTE GEOLOGICAMENTE SE ENCUENTRA EN UNA ZONA PLANA QUE NO OFRECE MAYOR RIESGO

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

ETENER CONTROL SOBRE LAS OBRAS QUE SE VAYAN A REALIZAR PARA EFECTOS DE CORREGIR LA GRAN MAYORIA DE PROBLEMAS EXISTENTES EN LA ZONA.

NOMBRE: ALBERTO RINCON
PROFESION: GEOLOGO
MATRICULA No. 0797

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: DICIEMBRE 12/94
FECHA VISITA:
BARRIO: CALDAS
LOCALIDAD: BOSA
LOCALIZACION: CRA 111 No. 53-69 (ALREDEDORES).
REFERENCIA OPES: 7

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

2. DESCRIPCION

a) SECTORIZACION:

b) SERVICIOS:

- EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO:

- NO EXISTE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS -.
- NO EXISTE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS -.
- AGUA POTABLE NO LEGALIZADA -.

- EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA:

- EXISTE EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

-RED VIAL:

- CALLES SIN PAVIMENTAR

-EMPRESA DE TELEFONOS:

- EXISTE EL SERVICIO DE TELÉFONO PÚBLICO.

c) UBICACION PERIMETRO URBANO:

3. CONCEPTO TECNICO OPES:

a) TIPO DE RIESGO:

b) JUSTIFICACION TECNICA:

ES UN BARRIO EN PLENA CONSTRUCCIÓN. HAY PARTES DONDE SE VEN LOS TERRENOS YA ADECUADOS PARA LA CIMENTACIÓN DE LA VIVIENDA; OTRAS PARTES DONDE YA EXISTEN CASAS (DENTRO DE ESTAS SE VEN CASAS BIEN HECHAS Y OTRAS EN MALAS CONDICIONES).

LA VÍA DE ACCESO NO ESTÁ PAVIMENTADA ASÍ COMO TAMPOCO LAS VÍAS INTERNAS DEL futuro BARRIO.

PARALELO A LA VÍA DE ACCESO EXISTE UN VALLADO AL CUAL VALDRÍA LA PENA DARLE UN ADECUADO MANEJO.

-VER FOTOS 94-2-11

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

YA QUE ES UN BARRIO EN PLENA CONSTRUCCIÓN VALDRÍA LA PENA PONERLE CUIDADO A SU PLANEACIÓN PARA QUE NO PASE LO MISMO CON ÉSTE DE LO QUE LE PASA A LA MAYORÍA DE LOS BARRIOS DE ESTE TIPO.

- CONSTRUIR ALCANTARILLADOS DE A.LL. Y DE A.N.
- PROVEER EL SERVICIO LEGALIZADO DE AGUA POTABLE
- PAVIMENTAR LAS VÍAS DE ACCESO Y LAS INTERNAS DEL futuro BARRIO.
- PROVEER DEL SERVICIO DE TELÉFONO PRIVADO A LOS HABITANTES

NOMBRE: AGUSTÍN CALDERÓN NAVARRO
PROFESION: INGENIERO CIVIL
MATRICULA No. 2520248445 CND.
FIRMA: