



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

No. 63

**CONCEPTO TÉCNICO OPES**

FECHA:

FECHA VISITA: Dic 17/94

BARRIO: San Luis OTOS del COBO

LOCALIDAD: Chapinero

LOCALIZACION:

REFERENCIA OPES: 8

CONTENIDO

Ver Foto 94-2-20

**1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):****DESCRIPCION****a) SECTORIZACION:**

VIA A LA CALLE ENTRADA A MANABANA 2 KM ADELANTE COMPRIENDE  
± 6 CUADRAS

**b) SERVICIOS:****- EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO:**

Si  
NO HAY SURTIENDO DE AGUAS SEWIAS

**- EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA:**

Si

**- RED VIAL:**

La Via de Acceso Principal esta totalmente pavimentada.  
AS INTORNAS DEL BARRIO SIN PAVIMENTAR

**- EMPRESA DE TELEFONOS:**

Si

**c) UBICACION PERIMETRO URBANO: Si****a) TIPO DE RIESGO: BASTO - INUNDACION****OPES**

Oficina para la Prevención de Emergencias  
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

**FOPAE**



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

**b) JUSTIFICACION TECNICA:**

GEOLOGICAMENTE SE ENCUENTRA EN UNA ZONA ESTABLE,  
NO PRESENTA MAYOR CARRERA DE DESLIZO DESDE EL PTO DE  
VISTA GEOLOGICO

COMO SUS VIAS NO ESTAN DOCUMENTADAS EN EPOCA DE  
INVIERNO HAY ACUMULO DE MATERIAL SUELTO QUE  
SE ENCUENTRA EN LA VIA, ESTO OCASIONA OBSTRUCCIONES  
EN LA VIA.

**RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES**

ANEXAR Y HACER MANTENIMIENTO A LA RED VIAL  
CONSTRUCCION DE SURTIENOS DE AGUAS LUVIAS.

NOMBRE: *Augusto Pinzon*

AGUSTIN CALDERON CAVARRO

PROFESION: *Geologo.*

INGENIERO CIVIL

MATRICULA No. *0797*FIRMA: *[Firma]**[Firma]***OPES**Oficina para la Prevención de Emergencias  
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias**FOPAE**

000003

