



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 79

FECHA SOLICITUD: Enero 12 de 1995.

FECHA DE EMISION: Enero 25 de 1995.

ENTIDAD SOLICITANTE: Comité Interinstitucional

URBANIZACION: El Merey

LOCALIDAD: Suba

UBICACION: Calle 128 Bis Cra. 89

REF. OPES: 9430936

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Ninguno

JUSTIFICACION TECNICA:

Geológicamente se encuentra en una zona estable.
El sector cuenta con todos los servicios y buenas construcciones.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:



OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE



07779

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: 12/01/95.

FECHA VISITA:

BARRIO: Urb. El Maray.

LOCALIDAD: Suba.

LOCALIZACION: Calle 128 Bis Cra 89

REFERENCIA OPES: 9430936. (95-1-3)

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO:

Ninguno.

b) JUSTIFICACION TECNICA:

Se encuentra en una zona habitada con unas construcciones buenas. En la cuadra se observan unas casas que estan constituyendos como se observa en la foto. El sector tiene presencia de todos los servicios y no presenta riesgo se necesita aclarar la direccion.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

NOMBRE: Américo Fierco

PROFESION: Geologo

MATRICULA No. 0797

FIRMA: *[Firma]*



Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias



