



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 88

FECHA SOLICITUD: Diciembre 29 de 1994.

FECHA DE EMISION: Enero 25 de 1995.

ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P.D. (C.M.U.)

BARRIO: Unicerros

LOCALIDAD: Usaquén

UBICACION: Cra. 2a con calle 129 Bis.

REF. OPES: 1545

CONTENIDO**TIPO DE RIESGO:**

Riesgo Bajo por Inundación

JUSTIFICACION TECNICA:

Geológicamente se encuentra en una zona segura. Al no presentar red de aguas lluvias hay arrastre de material el cual puede ocasionar taponamientos en las partes bajas.

La zona cuenta con servicio de energía eléctrica, teléfono público, red vial inetrna depasvimentada y el agua es captada por medio de mangueras de la parte alta y carecen de alcantarillado de aguas lluvias y aguas negras.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Mejoramiento de la Red Hidráulica y Vial.

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

C#88 -

000002

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: *ENE-3-95*
 FECHA VISITA: *ENE-3-95*
 BARRIO: *UNICERROS*
 LOCALIDAD: *USAOVEN*
 LOCALIZACION: *CERCA CA. CUE 129 BIS*
 REFERENCIA OPES: *10.*

CONTENIDO

Ver fotos 95-3-5.

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

2. DESCRIPCION

a) SECTORIZACION:

COMPRESA + DE B X 10 CUADRAS

b) SERVICIOS:

- EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO:

*EL AGUA ESTABA POR NAVIGAR DE LA PARTE ALTA (FCA ANTIOQUIA)
NO EXISTE RED DE AGUAS LUVIAS Y AGUAS NEGRAS SI
VER FOTOGRAFIAS*

- EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA:

SI

- RED VIAL:

VIA DE ACCESO PRUMENTASA. RED INTERNA DESTRUIDA.

- EMPRESA DE TELEFONOS:

TELEFONO PUBLICO

c) UBICACION PERIMETRO URBANO:

SI

a) TIPO DE RIESGO:

BAJO.

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

b) JUSTIFICACION TECNICA:

GEOLÓGICAMENTE SE ENCUENTRA EN UNA ZONA SEGURA
 AL NO PASAR POR DE ABAJO LUVIAS HAY AMASADO DE
 MATERIAS Y PUEDE OCASIONAR TAPONAMIENTOS EN LAS PARTES BAJAS
 SE ENCUENTRA UBICADA EN UN SECTOR INSUBSISTENTE Y EXISTEN
 BUENAS CONSTRUCCIONES VER FOTOGRAFIAS

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

MEJORAR EL SISTEMA HIDRÁULICO Y LA RED VINC

NOMBRE: *Asier Lucero*
 PROFESION: *Geólogo*
 MATRICULA No. *0797*
 FIRMA: *[Firma]*

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias
 Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE





