

Alcaldía Mayor de Santalé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1302

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Marzo 15 de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: SOP

BARRIO: LISBOA

LOCALIDAD: Suba

UBICACION: Clie 132 A No. 150 - 02

REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Medio - Contaminación basuras y aguas negras

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona plana, calles destapadas, suelos muy blandos y de baja resistencia.

El jarillón del río Juan Amarillo se encuentra muy bajo

HAy contaminación ambiental por aguas negras y mala disposición de basuras.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Los predios que se encuentran sobre la ronda del río no se les puede dar servicios.

Para cualquier tipo de construcción ensayo de consolidación obligatorio.

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE



Alcaidia Mavor de Santale de Bogota

	CONCEPTO TECNICO OPI	ES 925
FECHA:		
FECHA VISITA: Mas BARRIO: Listoa LOCALIDAD: Sub-a		
REFERENCIA OPES:	132 A No. 150-02	
	CONTENIDO	
	ECNICA (INGEOMINAS):	
a) TIPO DE RIESGO:	tio Contaminaci	in bosukay
b) JUSTIFICACION TECH	ulos muy lela	a celles desta
Line at ma	I I willen	del fro fream
m x 1/2 0	Dispulsion In	ul wayo.
Hay Cowar	invacios our	-li-to breaks
agras ou	gras y	c susposition
RECOMENDACIONES Y C	CONSIDERACIONES Lo	predid que
10 Onound	o se les pue	la ravida:
Field. 10	era Qualqu	ust up o ac
Constonesson	Gusayo de Cons	oli daeiro alliga.
POFFSION.	520203395 (Paule.
OPTC: Oi	icina para la Prevención de Emergencias para la Prevención y Atención de Emergencias	FOPAE