



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

**CONCEPTO TECNICO No. 1304****FECHA SOLICITUD:****FECHA EMISION:** Marzo 19 de 1996**ENTIDAD SOLICITANTE:** Alcalde Local**BARRIO:** VILLAS DEL CERRO**LOCALIDAD:** Chapinero**UBICACION** Transv. 8 Este # 46 - 49**REF OPES:****CONTENIDO****TIPO DE RIESGO:**

Alto por deficiencia en la construcción e inestabilidad del terreno.

**JUSTIFICACION TECNICA:**

La casa de la Sra. Rosa Rueda ubicada en la Transv. 8 Este No. 46-49, presenta deficiencias en la construcción, ya que sus estructuras que son de madera se están deformando.

Esta se encuentra soportada en vigas de madera, las cuales están sobre un coluvión (material poco estable), que ha perdido estabilidad por la apertura de un carreteable en el costado suroccidental.

**CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:**

No se recomienda construir en este predio debido a la inestabilidad del terreno, por lo cual se debe pensar en otra alternativa.

**OPES**

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

**FOPAE**



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

000002  
1304.

CONCEPTO TECNICO OPES	
<b>FECHA:</b> <b>FECHA VISITA:</b> Marzo 19 / 96 <b>BARRIO:</b> Villas del Cerro <b>LOCALIDAD:</b> Chapinero <b>LOCALIZACION:</b> tranv. 8 Este # 46-49 <b>REFERENCIA OPES:</b>	
CONTENIDO	
<b>1. ZONIFICACION GEOTECNICA :</b>	
<b>a) TIPO DE RIESGO:</b>	
Alto por deficiencia en la construcción e inestabilidad del terreno	
<b>b) JUSTIFICACION TECNICA:</b>	
<p>La casa de la señora Rosa Poveda, Ubicada en la transv. 8 Este # 46-49, presenta deficiencias en la construcción, ya que sus estructuras, que son en madera, se están deformando.</p> <p>Esta se encuentra soportada en vigas de madera, las cuales están sobre un coluvión (material poco estable) que ha perdido estabilidad por la apertura de un carretable al costado suroccidental</p>	
<b>RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES</b>	
No se recomienda construir en este predio debido a la inestabilidad del terreno, por lo cual se debe pensar en otra alternativa	
<b>NOMBRE:</b>	Rivar del Rocio García
<b>PROFESION:</b>	Geólogo
<b>MATRICULA No.:</b>	2520203395
<b>FIRMA:</b>	

**OPES**

Oficina para la Prevención de Emergencias  
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

**FOPAE**