



000001

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

**CONCEPTO TECNICO No. 210**

FECHA SOLICITUD: Enero 4 1995.

FECHA DE EMISION: Marzo 7 de 1995.

ENTIDAD SOLICITANTE: E.E.E.B.

BARRIO: Vereda San Jorge Sector San Eugenio.

LOCALIDAD: Bosa.

UBICACION: Calle 16C N° 17A-06 Sur.

REF. OPES: 0835

**CONTENIDO****TIPO DE RIESGO:**

Riesgo Ambiental.  
Riesgo Medio por Inundación.

**JUSTIFICACION TECNICA:**

Zona I-BP

La zona es plana, la red vial se encuentra sin pavimentar, ausencia de la red de alcantarillado de aguas lluvias ni de aguas negras, hay servicio de acueducto, hay red de energía eléctrica (Transformador sobrecargado).

Mala disposición de basuras.

**CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:**

La dirección corresponde al barrio Argelia I y II.

**OPES**

Oficina para la Prevención de Emergencias  
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

**FOPAE**





000002

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

**CONCEPTO TECNICO OPES**

No 29

FECHA: Marzo 3 - 95  
FECHA VISITA: Marzo 6 - 95  
BARRIO: Argelia  
LOCALIDAD: Bosa.  
LOCALIZACION: cll 16C No. 17A-06 SUR.  
REFERENCIA OPES: 0835

**CONTENIDO**

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): Zona I-BP.

a) TIPO DE RIESGO: Medio. Por contaminación ambiental aguas negras sin canalizar.

b) JUSTIFICACION TECNICA: Presenta servicio de Aconduecto, alcantarillado no, rios sin pavimentos. El transformador de energía existente se encuentra sobrecargado.

"La dirección coincide con Argelia, mas no con Vereda San Jorge sector San Eugenia q' era el autotado inicialmente".

**RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES**

Se recomienda asignar la instalación de otro transformador por estos días futuros.

NOMBRE: Isabel Santamaría de Rg  
PROFESION: Ing. Civil  
MATRICULA No. 2520203395  
FIRMA: Isabel Santamaría de Rg

**OPES**

Oficina para la Prevención de Emergencias  
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

**FOPAE**



**CONCEPTO TECNICO OPES**

FECHA: Enero 4/ feb. 13

FECHA VISITA:

BARRIO: Vereda San Jorge - Sector San Eugenio

LOCALIDAD: BOYA

LOCALIZACION: Calle 16C # 17A-06 SUR

REFERENCIA OPES: 0835.

**CONTENIDO****1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):****a) TIPO DE RIESGO:**Riesgo Inundacion  
Riesgo Ambiental**b) JUSTIFICACION TECNICA:**

Presenta todos los servicios. Zona para la Inundacion  
 corresponde al barrio ANGEHA I y II. La Red Vial sin  
 pavimentar, No hay Red de Aguas lluvias comprende de  
 JO A JT CERRAS. Cauce de Zonas Verdes. Problema de  
 PASARAS. Barrio en proceso de formacion. Variedad de construcciones

**RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES**

NOMBRE: Augusto Linceo

PROFESION: Geologo

MATRICULA No. 0995

FIRMA: 