



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

<b>CONCEPTO TECNICO No. 212</b>
---------------------------------

<b>FECHA SOLICITUD: Enero 4 1995.</b>
---------------------------------------

<b>FECHA DE EMISION: Marzo 7 de 1995.</b>
---

<b>ENTIDAD SOLICITANTE: E.E.E.B.</b>
--------------------------------------

<b>BARRIO: El Recuerdo de Santafe.</b>
--

<b>LOCALIDAD: Bosa.</b>
-------------------------

<b>UBICACION: Carrera 121 N° 56-77 Sur.</b>
---

<b>REF. OPES: 0835</b>
------------------------

<b>CONTENIDO</b>
------------------

<b>TIPO DE RIESGO:</b>
------------------------

Riesgo Ambiental.  
Riesgo Medio por Inundación.

<b>JUSTIFICACION TECNICA:</b>
-------------------------------

Zona I-BP.

La zona geomorfológicamente es plana está conformada por arcilla expansiva.

La red vial se encuentra en mal estado, ausencia de la red de alcantarillado de aguas lluvias y de aguas negras, el agua es captada por medio de mangueras y la red de energía eléctrica es deficiente (Transformador sobrecargado).

Mala disposición de basuras.

La zona se encuentra afectada por un caño de aguas negras que se encuentra sin canalizar.

<b>CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:</b>
---

Para cualquier tipo de construcción se debe remover la capa de expansiva.

**OPES**

*Oficina para la Prevención de Emergencias*

*Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias*

**FOPAE**

## CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Eneo 4/feb.13

FECHA VISITA:

BARRIO: El recuerdo de Sontaje

LOCALIDAD: Bosa

LOCALIZACION: Cal. 121 # 56-77 Sur

REFERENCIA OPES: 0835.

CONTENIDO

95-4-1

## 1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

## a) TIPO DE RIESGO:

Medio - Ambiental  
Acto.Medio - Inundación  
Bajo

## b) JUSTIFICACION TECNICA:


TERRA GEOLOGICAMENTE PLANA SIN PROBLEMAS DE EROSION E INESTABILIDAD. EL AGUA ES POR MAQUERA, NO EXISTE RED DE AGUAS SUEVAS, HAY LUZ Y TELEFONO PUBLICO POR FUERA A SU VIA PRINCIPAL CUENTA UN CASO DE AGUAS NEGRAS VER FOTOGRAFIA. COMPITE DE LO CONTRA AUSENCIA DE ZONAS VERDES. VARIEDAD DE CONSTRUCCIONES  
RED VIA SIN PAVIMENTAR

## RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

NOMBRE: Augusto Lucio

PROFESION: GEÓLOGO

MATRICULA No. 0797

FIRMA: 





Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

## CONCEPTO TECNICO OPES

No. 26.

FECHA: Marzo 3  
 FECHA VISITA: Marzo 6-95.  
 BARRIO: El Recuerdo de Santafé.  
 LOCALIDAD: Bosa.  
 LOCALIZACION: Cra 121 No. 56-77 SW2.  
 REFERENCIA OPES: 0835

CONTENIDO Foto 95-4-1

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): Zona I-BP. En gran capa de Arcilla expansiva

a) TIPO DE RIESGO: Alto. Por curvatura existente en la Calle 55 Ambiental.

b) JUSTIFICACION TECNICA: No hay servicios de alcantarillado de negro ni lluvia, servicio de acueducto, por manguesa. Vías demarcadas, sin pavimentos, teléfono público en mal estado, energía deficiente, cableo en el tránsito por mados existente.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Se recomienda no hacer ninguno tipo de construcción hasta no revoquer totalmente la capa expansiva.

NOMBRE: Isabel de los Rios  
 PROFESION: Ing. Civil  
 MATRICULA No. 2530203395  
 FIRMA: Isabel Santamaría de Rios.

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias  
 Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE

000004





P00000



000005



300700





000006



000000



000007



00000

