



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 213

FECHA SOLICITUD: Enero 4 1995.
FECHA DE EMISION: Marzo 7 de 1995.
ENTIDAD SOLICITANTE: E.E.E.B.
BARRIO: Avenida Cundinamarca.
LOCALIDAD: Kennedy.
UBICACION: Carrera 103 Bis N° 40-23 Sur.
REF. OPES: 0835

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO: Riesgo Ambiental. Riesgo Medio por Inundación.
JUSTIFICACION TECNICA: Zona I-P, de inundación baja constituida por arcillas y limos poco permeables y geomorfológicamente es plana. La red vial se encuentra en mal estado, ausencia de alcantarillado de aguas lluvias ni de aguas negras, el agua es captada por medio de mangueras y la red de energía eléctrica deficiente(Transformador Sobrecargado). Mala disposición de basuras.
CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Removido



Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias





Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

No. 22

FECHA: Marzo 3-95
 FECHA VISITA: Marzo 3 y 6-95
 BARRIO: Arda Ciudadnueva
 LOCALIDAD: Kennedy
 LOCALIZACION: Cra 103 BIS No. 40-23 SUR.
 REFERENCIA OPES: 0835

CONTENIDO Fotos 95-4-29.

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): Zona I-P. de inundación baja, constituida por arcillos y limos poco permeables.

a) TIPO DE RIESGO: Medio. Continuación de caños de aguas negras y basurero a su alrededor.

b) JUSTIFICACION TECNICA: Se está instalando tubería para teléfonos, no hay alcantarillado sanitario ni pluvial, agua potable clandestina, calles sin pavimentos, energía deficiente al transformador existente se encuentra sobrecargado.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Con la entidad, como punto aligeros que de los servicios con el fin de q' no sea tan grave en época invernal.

NOMBRE: Isalul Santamaría de Rgg
 PROFESION: Ing. Civil.
 MATRICULA No. 2520203395
 FIRMA: Isalul Santamaría de Rgg

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE

CONCEPTO TECNICO OPES	
FECHA: 08/04/95 FECHA VISITA: BARRIO: Cuda. Cundinamarca LOCALIDAD: Kennedy. LOCALIZACION: Ca 103 Bis #40-23 Sur REFERENCIA OPES: 0835	
CONTENIDO	
95-4-29.	
1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):	
a) TIPO DE RIESGO: Medio BAJO Inundacion Medio ALTA Ambiental.	
b) JUSTIFICACION TECNICA: Zona PLANA Geologicamente No hay problemas de Inestabilidad del Vial sin PAVIMENTAR, Hay TERCEROS PUBLICO, Hay Luz. Se Realizan trabajos de Acondicionamiento segun planearia o vaca a la entrada del barrio y trabajos de drenaje compuestos de bajo curvas. Ausencia de zonas de problema de pasuras	
RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES	
NOMBRE: Alberto Garcia PROFESION: Geologo MATRICULA No. 0777 FIRMA: 	