



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 218

FECHA SOLICITUD: Marzo 1 de 1995.

FECHA DE EMISION: Marzo 14 de 1995.

ENTIDAD SOLICITANTE: E.E.E.B.

BARRIO: El Tuno.

LOCALIDAD: Usme.

UBICACION: Avenida Villavicencio cerca a la vereda El Uval.

REF. OPES: 0835

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Riesgo Alto por Deslizamiento
Riesgo Ambiental.

JUSTIFICACION TECNICA:

La zona no cuenta con servicio de teléfono público, el agua es captada por medio de mangueras, la evacuación de aguas negras es por autoconstrucción.
La construcción de las viviendas se realiza en la cima del cerro.
La zona se encuentra fuera del perímetro de servicios.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Construcción de sistemas de drenaje.

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES		No. 44
FECHA: <i>Mayo 7-95</i> FECHA VISITA: BARRIO: <i>El Tumo</i> LOCALIDAD: <i>OSME</i> LOCALIZACION: <i>Avenida Villavicencio cerca vereda el Ural</i> REFERENCIA OPES: <i>0835</i>		
CONTENIDO		<i>Foto 95-4-6.</i>
1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): <i>Se encuentra localmente ligado en Usmb.</i>		
a) TIPO DE RIESGO: <i>Atto. deslizamiento</i>		
b) JUSTIFICACION TECNICA: <i>Terreno en proceso de loteo, algunos viviendas por autoconstrucción, difícil acceso. presencia de energía y tel. público, se encuentra fuera del perímetro sanitario.</i>		
RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES <i>Reforstar y construir sistivas de drenaje.</i>		
NOMBRE: <i>F. Salud de P. S. B.</i> PROFESION: <i>Lug. Civil</i> MATRICULA No. <i>2520203395</i> FIRMA: <i>F. Salud Santafé de Bogotá</i>		



Oficina para la Prevención de Emergencias
 Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias





Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPESFECHA: **Marzo 11 1995**

FECHA VISITA:

BARRIO: ~~COLETA 40 # 90-56160~~ - EL TUNO.LOCALIDAD: ~~SUSA~~ USMELOCALIZACION: ~~COLETA 40 # 90-56160~~ AVDA Vicio CERCA ACA VSA UNACREFERENCIA OPES: ~~9504138~~ 0835

CONTENIDO

95-4-6

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):**a) TIPO DE RIESGO:**

Riesgo ALTO - DESLIZAMIENTO - ALTO - AEROLUTAL

b) JUSTIFICACION TECNICA:

ANTE ALTA DEL CERRO VIVIENDAS CON PROBLEMAS EN LA UBICACION Y CONSTRUCCION. TIPO DE VIVIENDA O CONSTRUCCION INADECUADO PARA EL SITIO. BARRIO EN PROCESO DE FORMACION ACUAS NEGAS POR AUTOCONSTRUCCION, AGUA POR NAVIGACION, TENERONOS PUBLICO.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

REUBICACION POR SER POCAS FAMILIAS
 DAÑO DEL PAISAJE GEOMORFOLOGIA DE LA ZONA

NOMBRE: **Armando Incaov**PROFESION: **Geologo**MATRICULA No. **0797**

FIRMA:

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias
 Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE