Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 235

FECHA SOLICITUD: Enero 4 de 1995.

FECHA DE EMISION: Marzo 14 de 1995.

ENTIDAD SOLICITANTE: E.E.E.B.

BARRIO : Llanurita.

LOCALIDAD: Usaquén.

UBICACION: Avenida El Guavio Carrera 26 con Calle 126.

REF. OPES: 0835

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Riesgo Alto por Deslizamiento.

JUSTIFICACION TECNICA:

La zona geologicamente es III-M, deslizamientos y carcavamiento activo y potencial.
La zona no cuenta con los servicios públicos básicos, las vías se encuentran pavimentadas en parte(pero en mal estado).
Ausencia de alcantarillado.
Hay presencia de escorrentía de agua.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Control del uso del suelo debido a que ocasiona erosión e inestabilidad.

CT 235

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Enero 4/ feb 13.
FECHA VISITA:
BARRIO: Lionuita
LOCALIDAD: Usaquen
LOCALIZACION: ~~Calle 156 Kon 00.14~~ Av. El Guavio Cra. 26 Calle 186.
REFERENCIA OPES: 0835.

CONTENIDO 95-06.17

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO:
Alto - Deslizamiento - Escorrentía de Aguas

b) JUSTIFICACION TECNICA:
Zona Ubicado en el costado oriental de la carrera 7a de, S-N. Terreno con una pendiente pronunciada donde existe o puede haber deslizamientos con presencia de cancavamientos activos y potenciales. Además se presentan escorrentías de aguas en terrenos blandos que hacen desplazado abajo y provocan deslizamientos (ver fotografías) en un costado (s) se construyo escalera para facilidad de acceso.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES
Reubicar y Convenir tipos de vivienda que se encuentran en zonas de deslizamiento

NOMBRE: Alberto Rincón
PROFESION: Geólogo.
MATRICULA No. 0797
FIRMA:

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

No 54

FECHA: Marzo 3 95
FECHA VISITA:
BARRIO: La Hamilita
LOCALIDAD: Usaquen
LOCALIZACION: Arda Cuario
REFERENCIA OPES:

CONTENIDO Foto 95-4-17.

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): III-M. Zona de deslizamientos y carcavamientos activos y potenciales

a) TIPO DE RIESGO: Alto. Deslizamiento

b) JUSTIFICACION TECNICA: El predio se encuentra situado al costado oriental de la Antigua Carrera 7a por la Carretera de entrada al Cuario, parte de esta calle pavimentada en mal estado, solo tienen servicio de energía deficiente el agua la toman en forma clandestina, no tienen servicio de alcantarillado, es un asentamiento con riesgos por antecedentes

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES. El uso inadecuado del suelo agudiza el fenómeno de la erosión y produce mayores deslizamientos se recomienda reforestar.

NOMBRE: Isabel de Rojas.
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. 2520203395,
FIRMA: Isabel Santamaría de Rojas

Concepto No. 235.

'95

Concepto No. 235

000005