



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 257

FECHA SOLICITUD: Marzo 10 de 1995.

FECHA DE EMISION: Marzo 28 de 1995.
--

ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P.D.

BARRIO : Desarrollo Lourdes II y III.
--

LOCALIDAD: Santafé.

UBICACION: Calle 3 con Carrera 3.
--

REF. OPES: 0458.

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Riesgo Medio Por Deslizamiento.

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona es IV-M, es una zona inestable.

Estabilidad dependiente del contenido de agua en los materiales con principal componente los depósitos coluvio-aluviales.

Presencia de todos los servicios públicos básicos y la red vial se encuentra pavimentada en un 60%.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Evitar los cortes en el suelo por ser una zona con precarias condiciones de estabilidad.
--

Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES		No 76
FECHA:	Marzo 17-95	
FECHA VISITA:		
BARRIO:	Luzes 114 III	
LOCALIDAD:	Santa Fe.	
LOCALIZACION:	Calle 32 Cra 32	
REFERENCIA OPES:	0458	
CONTENIDO		Foto 95-5-30.
1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): IV-M.		
a) TIPO DE RIESGO: Medio-Deslizamientos		
b) JUSTIFICACION TECNICA: Presencia de todos los curvados algunas calles sin pavimentos.		
RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Evitar en lo posible la elaboración de cortes por tratarse de un terreno demasiado inestable.		
NOMBRE:	Luis S. de R. S.	
PROFESION:	Ing. Civil	
MATRICULA No.	35-20203395	
FIRMA:	Luis Santamaría de R. S.	

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE



000003

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: *Marzo 10/195*
 FECHA VISITA:
 BARRIO: *Laures 11 y 111*
 LOCALIDAD: *Santa Fe*
 LOCALIZACION: *calle 3ª Cra 3ª*
 REFERENCIA OPES: *0458*

CONTENIDO

*95-5-20***1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):****a) TIPO DE RIESGO:***Medio - Deslizamiento***b) JUSTIFICACION TECNICA:**

*Estabilidad dependiente del contenido de agua en los materiales
 con principal componente los depósitos coluvio-arcillosos
 Presencia de servicios red via en un 60% pavimentada
 telefono publico.
 Desnivelamiento*

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

NOMBRE: *Antonio Jimenez*
 PROFESION: *Geologo*
 MATRICULA No. *0757*
 FIRMA: *[Firma]*

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias
 Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE

CT # 257

000004

