



000001

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 261**FECHA SOLICITUD:** Marzo 10 de 1995.**FECHA DE EMISION:** Marzo 30 de 1995.**ENTIDAD SOLICITANTE:** D.A.P.D.**BARRIO :** Santa Cecilia**LOCALIDAD:** Usaquén**UBICACION:** Carrera 25A con Calle 188 y Calle 190A. Kr B ell 163**REF. OPES:** 0458.**CONTENIDO****TIPO DE RIESGO:**Riesgo Alto por Erosión y Deslizamiento.
Riesgo Ambiental.**JUSTIFICACION TECNICA:**

Zona V-M, zona de gran número de deslizamientos.
La zona se encuentra ubicada por encima de los 2.600 mts, área de pendiente y zona de canteras.
Ausencia de los servicios públicos básicos y no cuentan con red de alcantarillado de aguas negras ni de aguas lluvias.
Las aguas negras son vertidas a un canal, la red vial se encuentra sin pavimentar y el agua es captada por medio de mangueras (Hay presencia de escorrentía).
Zona se encuentra ubicada por encima de los 2.600 mts, área de pendiente y zona de canteras.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Construcción de sistemas de drenaje.
Evitar construcciones sobre los rellenos o botaderos.

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

07 2001 000002

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: MARZO 10 1995
FECHA VISITA:
BARRIO: Santa Cecilia
LOCALIDAD: Usaquén
LOCALIZACION:
REFERENCIA OPES: C458

CONTENIDO

95-6-8

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO:

ALTO - DESMORTEO Y EROSION
ALTO - INESTABILIDAD (AGUAS NEGRAS)

b) JUSTIFICACION TECNICA:

ZONA VINCADA POR CUENCA DE LOS 2.600mts AREA CON PENDIENTES Y EN ZONAS DE CAJONAS (ACERQUEOS). LA PRINCIPAL FENOMENO LA EROSION ES LA PRINCIPAL CAUSA DE DETERIORO AMBIENTAL DEL AREA (DOLLE (CERCO URBANIZACION Y EXPLOTACION DE CAJONAS) VER FOTOGRAFIAS AREA POR NAUFOCIA, TELEFONO PUBLICO, RED VIAL SIN PAVIMENTAR HAY AGENDA ECONOMIA DE AGUAS QUE HACEN IGNORADO DADO AL TERRENO EN EFECTOS DE ESTABILIDAD. VER FOTOGRAFIAS.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

MANEJO DE AGUAS LINDAS Y AGUAS NEGRAS. DEMANDADO PROBLEMA.

NOMBRE: Armando Guzmán
PROFESION: GEODISTA
MATRICULA No. 0737
FIRMA:



Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias





000003

Alcalde Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

No. 94

FECHA: Marzo 17 / 95

FECHA VISITA:

BARRIO: Santa Cecilia Norte - Poste Maya

LOCALIDAD: Usaquen

LOCALIZACION: Cra 8ª calle 163.

REFERENCIA OPES: 0458

CONTENIDO Foto 95-6-6.

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): V-AM. Zona con gran cantidad de deslizamientos.

a) TIPO DE RIESGO: Alto - deslizamientos. Críticamente vivo por canal

b) JUSTIFICACION TECNICA: Presenta algunos pozos de alcantarillado - Servicio de Agua legalizado parcialmente. Existe un canal mediante el cual se vierten las aguas negras, cables sin posicionamientos, presencia de telefonos públicos

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Construir sistema de alcantarillado y drenajes, entre los urbanizaciones sobre puentes o bóvedas, los estudios de suelo de esta zona deben tener análisis de estabilidad.

NOMBRE: Rafael de Paz

PROFESION: Ing. Civil

MATRICULA No. 5520203395

FIRMA: Rafael Santuario de Paz

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE