



000001

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

<b>CONCEPTO TECNICO No. 272</b>
<b>FECHA SOLICITUD: Marzo 8 de 1995.</b>
<b>FECHA DE EMISION: Marzo 30 de 1995.</b>
<b>ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P.D.</b>
<b>BARRIO : Mirador</b>
<b>LOCALIDAD: Santafé.</b>
<b>UBICACION: Avenida Circunvalar Calle 1.</b>
<b>REF. OPES: 0458.</b>

<b>CONTENIDO</b>
------------------

<b>TIPO DE RIESGO:</b>
------------------------

Riesgo Medio por Deslizamiento.

<b>JUSTIFICACION TECNICA:</b>
-------------------------------

Zona IV-M.

Ausencia de los servicios públicos básicos, red de alcantarillado de aguas negras y de aguas lluvias. La red vial se encuentra sin pavimentar.

Se presenta escorrentía de aguas lluvias.

Zona que presenta algunos procesos de degradación según la ocupación, pues se presenta estable bajo vegetación natural y ocupación urbana.

<b>CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:</b>
---

Se recomienda no hacer cortes profundos en el suelo.

**OPES**

Oficina para la Prevención de Emergencias  
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

**FOPAE**



000002

CT 272

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES		No. 83
FECHA:	Mayo 17 - 95	
FECHA VISITA:		
BARRIO:	Mirador	
LOCALIDAD:	Santa Fe.	
LOCALIZACION:	Avda Circunt. calle 13	
REFERENCIA OPES:	0458	
CONTENIDO		
Foto 95-5-26.		
1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): IV-M.		
a) TIPO DE RIESGO:	Alto - Deslizamientos	
b) JUSTIFICACION TECNICA:	No hay presencia de alcantarillado, el Acueducto se encuentra regularizado parcialmente, hay energía y tel. públicas calles la mayoría sin pavimento.	
RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES		
Por presentar un alto riesgo de deslizamiento, se piden medidas no hacer cortes.		
NOMBRE:	Luis de P. G.	
PROFESION:	Ing. Civil	
MATRICULA No.	2520203395	
FIRMA:	Luis Santamaría de P. G.	

**OPES**

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

**FOPAE**



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

**CONCEPTO TECNICO OPES**FECHA: *Marzo 10/1995*

FECHA VISITA:

BARRIO: *El Mirador*LOCALIDAD: *Santafé*LOCALIZACION: *Avenida Circunvalación No. 19*REFERENCIA OPES: *0458*

CONTENIDO

*55-5-26***1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):****a) TIPO DE RIESGO:***Medio Alto Deslizamiento***b) JUSTIFICACION TECNICA:**

*Zona que presenta algunos procesos de degradación según la ocupación, pues se presenta estratos bajo vegetación natural y ocupación urbana. Ecorrenveja de aguas.*

**RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES**NOMBRE: *Armando Fierco*PROFESION: *Geólogo*MATRICULA No. *0797*FIRMA: *[Firma]***OPES**Oficina para la Prevención de Emergencias  
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias**FOPAE**