



000001

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

<b>CONCEPTO TECNICO No. 290</b>
<b>FECHA SOLICITUD: Marzo 24 de 1995.</b>
<b>FECHA DE EMISION: Abril 18 de 1995.</b>
<b>ENTIDAD SOLICITANTE: S.O.P.</b>
<b>BARRIO : Miramar.</b>
<b>LOCALIDAD: Suba.</b>
<b>UBICACION: Calle 127B N°128-76.</b>
<b>REF. OPES: 0558.</b>

<b>CONTENIDO</b>
------------------

**TIPO DE RIESGO:**

Riesgo Medio por Inundación .  
Riesgo Ambiental.

**JUSTIFICACION TECNICA:**

Zona plana, red vial en malas condiciones, no hay presencia de todos los servicios públicos básicos y ausencia de la red de alcantarillado de aguas lluvias.

**CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:**

Oficina para la Prevención de Emergencias  
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias





Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

**CONCEPTO TECNICO OPES**

FECHA: Marzo 24/95  
FECHA VISITA:  
BARRIO: Miramar  
LOCALIDAD: SUBO  
LOCALIZACION: Calle 127B #128-76  
REFERENCIA OPES: 0558

**CONTENIDO**

**1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):**

**a) TIPO DE RIESGO:**

Medio - Inundaciones - Anillo Vial

**b) JUSTIFICACION TECNICA:**

Zona geológicamente flaca, del tipo destruida, con una red de aguas lluvias. Se observan hundimientos en la red vial y de eventual - proceso de formación compresión de los 12 aguas zonas sin drenaje.

**RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES**

NOMBRE: *Luis Fernando*  
PROFESION: *Geólogo*  
MATRICULA No. *0777*  
FIRMA: *[Firma]*



Oficina para la Prevención de Emergencias  
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

