



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 296
FECHA SOLICITUD: Marzo 24 de 1995.
FECHA DE EMISION: Abril 18 de 1995.
ENTIDAD SOLICITANTE: S.O.P.
BARRIO : Villa Constanza.
LOCALIDAD: Engativá.
UBICACION: Calle 70A N° 110F-70.
REF. OPES: 0558.

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Riesgo Medio por Inundación.
Riesgo Ambiental.

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona plana conformada por una llanura cuaternaria de origen fluvio-lacustre, la red vial se encuentra en mal estado y cuenta con todos los servicios públicos básicos.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Original Firmado por:
BERNARDO GRAU ARIAS

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES	
FECHA: FECHA VISITA: BARRIO: villa constanza LOCALIDAD: anagatva LOCALIZACION: Calle 70A-110F-70 REFERENCIA OPES: 0558	
CONTENIDO	
1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):	
a) TIPO DE RIESGO: Medio - Inundacion - Ambiental Digno	
b) JUSTIFICACION TECNICA: Zona para conformada por (suelos) una manzana cuaternaria de origen holoceno, red via destruida, presencia de servicios con paredes de 6 a 8 m altura para en proceso de formacion ver fotografias	
RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES	
NOMBRE: <i>Adolfo Lugo</i> PROFESION: <i>Geologo</i> MATRICULA No.: <i>0997</i> FIRMA: <i>[Firma]</i>	



Oficina para la Prevención de Emergencias
 Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

