



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

000001

**CONCEPTO TECNICO No.308**

FECHA SOLICITUD: Marzo 24 de 1995.

FECHA DE EMISION: Abril 18 de 1995.

ENTIDAD SOLICITANTE: S.O.P.

BARRIO : Villas del Velero.

LOCALIDAD: Bosa.

UBICACION: Calle 64A N° 99A-39.

REF. OPES: 0558.

**CONTENIDO**

**TIPO DE RIESGO:**

Riesgo Medio por Inundación.  
Riesgo Ambiental.

Zona plana, Ausencia de alcantarillado de aguas lluvias. Presencia de todos los servicios

**CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:**

Original Fido por:  
BERNARDO GRAU ARIAS

**OPES**

Oficina para la Prevención de Emergencias  
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

**FOPAE**

Carrera 8a No. 10 - 65 Of. 201 • Tel.: 2863466 • Fax: 2433491 • Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, Sur América.



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

**CONCEPTO TECNICO OPES**

FECHA: Marzo 24 1995  
 FECHA VISITA:  
 BARRIO: Villas del Veleo.  
 LOCALIDAD: Bosa.  
 LOCALIZACION: Calle 64A #99A-39.  
 REFERENCIA OPES: 0008 S O T

**CONTENIDO****1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):****a) TIPO DE RIESGO:**

*Aluvión - Inundación - Ambiental (Barridos)*

**b) JUSTIFICACION TECNICA:**

*Zona para ser desahogado natural con deficiencia en el mantenimiento y acumulación de agua lluvias en época invernal. Falta de control para las pasadas. Red via destruida por diferencia de servicios.*

**RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES**

NOMBRE: *Augusto Juncos*  
 PROFESION: *Geólogo*  
 MATRICULA No. *0497*  
 FIRMA: *[Firma]*

**OPES**

Oficina para la Prevención de Emergencias  
 Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

**FOPAE**