




Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No.309**FECHA SOLICITUD:** Marzo 10 de 1995.**FECHA DE EMISION:** Abril 18 de 1995.**ENTIDAD SOLICITANTE:** S.O.P.**BARRIO :** La Belleza.**LOCALIDAD:** San Cristobal. -**UBICACION:****REF. OPES:** 0458.**CONTENIDO****TIPO DE RIESGO:**

Riesgo Alto por Erosión y Desestabilización.

JUSTIFICACION TECNICA:

La zona es de pendiente media , se presenta escorrentía de aguas lluvias. la zona esta afectada por la contaminación de las ladrilleras, la malia vial se encuentra pavimentada pero en mal estado de conservación, el suelos e encuentra conformado por arenas y arcillas en bajo grado de compactación y equilibrio.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

 Oficina para la Prevención de Emergencias
 

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

Ecuador



27 2009

EXPLICACION?

000002

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: MAR 10 195
 FECHA VISITA:
 BARRIO: La Belleza
 LOCALIDAD: San Custobal
 LOCALIZACION:
 REFERENCIA OPES: 0458 D 4 7 2

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO:

Medio Alto - Erosion y Desestabilización

b) JUSTIFICACION TECNICA:

ZONA DE PELIGRO DONDE SE PRESENTAN ESCORRENTIAS DE AGUAS
 AREA AFECTADA POR LA CONTRAINDICACION DE LAS JARANUELAS
 ANEXICAS Y ACIDAS EN BAJO GRADO DE COMPACTACION Y DE EQUILIBRIO
 HAYENDO DESDE CONSTRUCCION SEMIATA, HASTA MATERIALES EN PROCESO DE
 AJUSTE Y RENOVACION. COMPINENTE ENTRE 10 Y 15 MUDZAVAS
 PRESENCIA DE SERVICIOS, RED VIAL PAVIMENTADA Y BOSTROIDA.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

NOMBRE: *Armando Juncos*
 PROFESION: *Geólogo*
 MATRICULA No. *077*
 FIRMA: *[Firma]*

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE