



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No.325
FECHA SOLICITUD: Marzo 7 de 1995.
FECHA DE EMISION: Abril 21 de 1995.
ENTIDAD SOLICITANTE: S.O.P.
BARRIO : San Bernardino.
LOCALIDAD: Bosa.
UBICACION: Carrera 103A N° 69-85 Sur.
REF. OPES: 0407

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Riesgo Medio por Inundación.
Riesgo Ambiental

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona I-P, zona de inundación baja constituida por arcilla y limos poco permeables. La zona no cuenta con los servicios públicos básicos, la captación de aguas es por medio de manguera, hay mala disposición de basuras y la red vial se encuentra sin pavimentar. La zona esta constituida por una llanura cuaternaria de origen fluviolacustre, con algunos conos aluviales y depósitos coluviales y no hay red de alcantarillado de aguas negras ni de aguas lluvias.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Manejo de basuras.
Evitar la construcción de edificaciones por inundación en época invernal.

Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: 4 de 7 195
 FECHA VISITA:
 BARRIO: San Bernardino
 LOCALIDAD: BOGA
 LOCALIZACION: CIA 103 A # 69-85 Sur
 REFERENCIA OPES: 0407

CONTENIDO

95-5-7

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):**a) TIPO DE RIESGO:**

Riesgo - Ambiental
 Riesgo - Inundación

b) JUSTIFICACION TECNICA:

ZONA PLANA SIN DESNIVEL. SE OBSERVAN TRABAJOS DE ACUEDUCTO
 LA RED VIA COMPLETAMENTE SIN PAVIMENTAL.
 TENIENDO CONSTITUIDO POR UNA MANANA CUADRANGULA DE ORIGEN
 ALUVIONACOSTO, CON ALGUNOS CONOS ALUVIALES Y DEPOSITOS CONUVIALES.
 NO HAY RED DE AGUAS SANIAS, TELEFONO PUBLICO.
 COMPUESTO DE 10 A 12 CASAS.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

NOMBRE: Hernán Juncos
 PROFESION: GEÓLOGO
 MATRICULA No. 0917
 FIRMA: *HJ*

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias
 Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES		No 69
FECHA: 10/07/95. FECHA VISITA: BARRIO: Don Bernadino LOCALIDAD: BO39 LOCALIZACION: Cra. 103A No. 69-853UR REFERENCIA OPES: 0407		
CONTENIDO		95-5-7
1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): Zona I-P de inundación, baja constituida por arroyos y ciénagas poco permeables.		
a) TIPO DE RIESGO: Alto. Contaminación ambiental basuras, Aguas Negras etc. Medio inundación.		
b) JUSTIFICACION TECNICA: Las vías se encuentran duarreadas, pero sin pavimentar, el servicio de Agua está en mala estado. No hay alcantarillado - Presencia de servicio de energía y tel. Público.		
RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES: Evitar las construcciones en esta zona debido a q' se presentan inundaciones en época invernal.		
NOMBRE: Isabel S de Rg PROFESION: Ing. Civil MATRICULA No. 2520203395, FIRMA: Isabel Santamaría de Rg		

OPES

 Oficina para la Prevención de Emergencias
 Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE



40000



