



000001

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No.342
FECHA SOLICITUD: Abril 22 de 1995.
FECHA DE EMISION: Abril 26 de 1995.
ENTIDAD SOLICITANTE: E.A.A.B.
BARRIO : Tesoro - Las Torres.
LOCALIDAD: Usme.
UBICACION: Calle 80 Sur con Carreras 18F y 18G.
REF. OPES:

CONTENIDO
TIPO DE RIESGO: Riesgo Bajo .
JUSTIFICACION TECNICA: Zona I-M, zona de escarpes fuertes en el flanco oriental. Ausencia de servicios públicos básicos y la red vial se encuentra sin pavimentar. La ronda de la quebrada se encuentra invadida y la mayor parte del asentamiento esta afectado por la línea de alta tensión.
CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES: Evitar las construcciones con cortes muy profundos y evitar la deforestación.

Original Firmado por:
BERNARDO GRAU ARIAS

Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias



Carrera 8a No. 10 - 65 Of. 201 • Tel.: 2863466 • Fax: 2433491 • Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, Sur América.



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES		No. 152
FECHA: <i>abril 22-95</i> FECHA VISITA: <i>abril 24-95</i> BARRIO: <i>Tesoro-Las Torres.</i> LOCALIDAD: <i>USME.</i> LOCALIZACION: <i>cl 80 sur cra 18 F. 10.</i> REFERENCIA OPES:		
CONTENIDO		
1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): <i>Zona I-M.</i>		
a) TIPO DE RIESGO: <i>BAJO - parcializado.</i>		
b) JUSTIFICACION TECNICA: <i>sin presuma de surcos calles sin pavimentos. Los asentamientos en la parte de la rueda de la quebrada debe quedarse sin surcos, con el fin de evitar este tipo de problemas. Gran parte del desarrollo tiene agrietamiento por línea de alta tensión</i>		
RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES. <i>Evitar los cruces funciones en estos muy profundos y evitar la deforestación.</i>		
NOMBRE: <i>Salud de Rg8</i> PROFESION: <i>Lic. Civil</i> MATRICULA No. <i>2520223395</i> FIRMA: <i>Salud Gaitanero de Rg8</i>		



Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

