



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No.353

FECHA SOLICITUD: Abril 26 de 1995.

FECHA DE EMISION: Abril 28 de 1995.

ENTIDAD SOLICITANTE: E.A.A.B.

BARRIO : Cedritos Sur II Sector.

LOCALIDAD: Ciudad Bolívar.

UBICACION: Carrera 18 con Calles 80 y 81 Sur.

REF. OPES:

CONTENIDO**TIPO DE RIESGO:**

Riesgo Alto por Deslizamiento.

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona V-BM, zona con presencia de cárcavas y deslizamientos.
 Viviendas por autoconstrucción, en malas condiciones.
 Pendientes fuertes.
 Malos sistemas de drenaje, ocasionando deslizamientos.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Mejoramiento del sistema de drenaje.
 Reforestación.


 Oficina para la Prevención de Emergencias
 

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

Bowador



CT 35300002

Aldia Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

No. 183A

FECHA: Abril 26-95
 FECHA VISITA: Abril 27-95
 BARRIO: Cedritos Sur - II - sector
 LOCALIDAD: Ciudad - Baturo
 LOCALIZACION: Calle 80 era 18 y 81 era 18
 REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): V - B.H.

a) TIPO DE RIESGO: Alto - deslizamientos

b) JUSTIFICACION TECNICA: Vinieron por autosestruccion en malas condiciones - pendientes fuertes, malos sistemas de drenaje debido a esto se producen los deslizamientos

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Mejorar el sistema de drenaje, para q' no empiecen los deslizamientos y resacas.

NOMBRE: Gabriel de Rojas
 PROFESION: Ing. Civil
 MATRICULA No. 2530203395
 FIRMA: Gabriel Santamaria de Rojas



Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

