



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 389
FECHA SOLICITUD: Abril 6 de 1995.
FECHA DE EMISION: Mayo 4 de 1995.
ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P.D.
BARRIO . Monte Alto
LOCALIDAD: Suba.
UBICACION: Calle 137 N° 62A-75.
REF. OPES: 9507470.

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO: Ninguno.

JUSTIFICACION TECNICA: Zona III-P, de suelos blandos y de baja resistencia. Presencia de todos los servicios a su alrededor. Vias pavimentadas.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES: Deben investigarse las condiciones de estabilidad y cimentación en los alrededores con el fin de poder construir.
--



Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias



Original Firmado por:
BERNARDO GRAU ARIAS



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Obi 6/195
FECHA VISITA: abril 98-95
BARRIO: Monte Alto
LOCALIDAD: Suba
LOCALIZACION: Calle 137 # 62A-75
REFERENCIA OPES: 9507470

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): III-P.

Zona de suelos blandos y de baja resistencia

a) TIPO DE RIESGO: No hay.

b) JUSTIFICACION TECNICA: Presencia de cerros en sus alrededores, buenas vías de acceso.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

Deberán investigarse las condiciones de estabilidad y cimentación en los alrededores con el fin de poder construir.

NOMBRE: Rafael de R. J. S.
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. 2520203395
FIRMA: Rafael Santamaría de R. J. S.



Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

