



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

000001

CONCEPTO TECNICO No.403
FECHA SOLICITUD:
FECHA DE EMISION: Mayo 10 de 1995.
ENTIDAD SOLICITANTE: E.E.E.B.
BARRIO : Villas del Cerro
LOCALIDAD: Chapinero.
UBICACION: Calle 46 con Carrera 5 Este
REF. OPES: 0835.

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO: Riesgo Alto por Deslizamiento y Escorrentía.
JUSTIFICACION TECNICA: Zona de alto deslizamiento.
CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES: Hacer control de taludes. Manejo adecuado de aguas.

Original Firmado por:
BERNARDO GRAU ARIAS

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE

tadeo:
Emitido



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

Sacar en borrador
y anexarle esto
CT 403

000002

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:

FECHA VISITA:

BARRIO: Villanueva del Centro

LOCALIDAD: Chapinero

LOCALIZACION: UMF 46 con JESTE

REFERENCIA OPES: 0835

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO:

Auto Deslizamiento. Escorrentía

b) JUSTIFICACION TECNICA:

Zona de Auto Deslizamiento se debe hacer control de taludes y manejo de aguas que caen a la circunvalación en épocas invernales. La parte inferior se han realizado obras en la superior NO.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

NOMBRE: Augusto Fucini

PROFESION: Geólogo

MATRICULA No. 0797

FIRMA:

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

243

CONCEPTO TECNICO OPES		No 64.
FECHA:	Marzo 8-95	
FECHA VISITA:		
BARRIO:	villas del Cerro.	
LOCALIDAD:	Chapinero	
LOCALIZACION:	calle 46 Cra 5 Este.	
REFERENCIA OPES:	0835	
CONTENIDO Foto 95-4-29.		
1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):	Zona III-M. desliza- mientos y correamientos activos y potenciales.	
a) TIPO DE RIESGO:	Alto. deslizamientos.	
b) JUSTIFICACION TECNICA:	<p>La zona corresponde a la III M según mapa de zonificación geotécnica, la discusión no se encuentra y tampoco el nombre del barrio.</p> <p>Por favor adicionar discusiones y plano de localización.</p>	
RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES	El uso inadecuado del suelo puede agudizar el fenómeno no de la erosión.	
NOMBRE:	Isabel S de Pgg	
PROFESION:	Ing. Civil	
MATRICULA No.	2520293395	
FIRMA:	Isabel Santamaría de Pgg	

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE