



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

<b>CONCEPTO TECNICO No.407</b>
<b>FECHA SOLICITUD: Mayo 8 de 1995.</b>
<b>FECHA DE EMISION: Mayo 12 de 1995.</b>
<b>ENTIDAD SOLICITANTE: E.A.A.B.</b>
<b>BARRIO : Rincón Santo.</b>
<b>LOCALIDAD: Fontibón.</b>
<b>UBICACION: Carrera 96 con Calle 38B. Coordenadas: 92.900 E y 108.750 N</b>
<b>REF. OPES:</b>

<b>CONTENIDO</b>
------------------

<p><b>TIPO DE RIESGO:</b></p> <p>Riesgo Alto por Inundación .</p>
<p><b>JUSTIFICACION TECNICA:</b></p> <p>Zona III-P y II-P, suelos blandos y de baja resistencia y capas de limos y arcillas orgánicas.</p>
<p><b>CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:</b></p> <p>Se debe tener en cuenta que la capa inferior preconsolidada se encuentra agrietada. Se debe investigar las condiciones de cimentación. Hacer ensayo de consolidación obligatorio.</p>

**OPES**

Oficina para la Prevención de Emergencias  
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

**FOPAE**



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

e T 407

000002

**CONCEPTO TECNICO OPES**

No 178

FECHA: Mayo 8-95  
 FECHA VISITA:  
 BARRIO: Rincon Santo  
 LOCALIDAD: Fontibón  
 LOCALIZACION: Cra 96 - cll 38B Coord. 92.900E. N.108.750  
 REFERENCIA OPES:

**CONTENIDO**

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): Zonas III-P y II-P.

a) TIPO DE RIESGO: Alto - inundación en época de invierno

b) JUSTIFICACION TECNICA: Se encuentra en zona planas en unos partes capas de limos y arcillas orgánicas; otra parte son suelos blandos y de baja resistencia.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Debe tenerse en cuenta q' la capa inferior presusaliada se encuentra muy agrietada, se debe investigar condiciones de cimentación y hacer obligatoriamente ensayo de Consolidación

NOMBRE: Baluy di. Dsg  
 PROFESION: Ing. Civil  
 MATRICULA No. 2520203395  
 FIRMA: Baluy y aut aut aut aut di Dsg



Oficina para la Prevención de Emergencias  
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

