



000001

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

<b>CONCEPTO TECNICO No. 488</b>
<b>FECHA SOLICITUD: Mayo 17 de 1995.</b>
<b>FECHA DE EMISION: JUNIO 5 de 1995.</b>
<b>ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P.D.</b>
<b>BARRIO :</b>
<b>LOCALIDAD: Bosa.</b>
<b>UBICACION: Cra 99 A No. 74A-09 Sur</b>
<b>REF. OPES: 9431743</b>

<b>CONTENIDO</b>
------------------

<b>TIPO DE RIESGO:</b> Riesgo Medio por Inundación. Riesgo Ambiental.
<b>JUSTIFICACION TECNICA:</b> Zona plana, hay acumulación de aguas lluvias por falta de desnivel natural, la red vial se encuentra sin pavimentar. Presencia de todos los servicios públicos básicos y no hay red de alcantarillado de aguas lluvias. Mala disposición de basuras..
<b>CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:</b>

Original  
FIRMADO POR:  
BERNARDO GRAU  
DIRECCION



Oficina para la Prevención de Emergencias  
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias





CT 488 000002

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

### CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:  
FECHA VISITA: Mayo 17 - Junio 5  
BARRIO:  
LOCALIDAD: BOJA  
LOCALIZACION: Cra. 99A No. 74A-09 SUR  
REFERENCIA OPES: 9431743

#### CONTENIDO

#### 1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

##### a) TIPO DE RIESGO:

RIESGO POR MEDIO POR INUNDACION.  
RIESGO AMBIENTAL

##### b) JUSTIFICACION TECNICA:

ZONA PLANA, HAY ACUMULACION DE AGUAS LLEVIAS POR FALTA DE DEJIVEL NATURAL, LA RED VIAL SE ENCUENTRA SIN PAVIMENTADO. PREJENCIA POR TODOS LOS SERVICIOS PUBLICOS BASICOS Y NO HAY RED DE ACANTARILLADO DE AGUAS LLEVIAS.  
SIN LA DISPOSICION DE BASURAS

(300)

#### RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

NOMBRE:  
PROFESION:  
MATRICULA No.  
FIRMA:

**OPES**

Oficina para la Prevención de Emergencias  
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

**FOPAE**

000003



101  
D6  
15

111

