



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

000001

T. Central lote # 8  
Riesgo x Inundación

**CONCEPTO TECNICO No. 607**

**FECHA SOLICITUD:** Mayo 23 de 1995.

**FECHA DE EMISION:** Junio 12 de 1995.

**ENTIDAD SOLICITANTE:** D.A.P.D.

**BARRIO :** ????

**LOCALIDAD:** Kennedy

**UBICACION:** El Tintal

**REF. OPES:** 9505726

**CONTENIDO**

**TIPO DE RIESGO:**

Ninguno.

**JUSTIFICACION TECNICA:**

La zona LP, zona de inundación, baja, constituida por arcillas poco permeables. Esta ubicada en una zona plana geológicamente, se encuentra cercado por el río Bogotá y el barrio Patio Bonito.

La zona no cuenta con servicios públicos básicos.

**CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:**

Inundación en época de invierno.

Original Firmado por:  
BERNARDO GARCIA ARIAS  
SECRETARIO DE DEFENSA CIVIL  
ALCALDIA DE SANTAFE DE BOGOTA



Oficina para la Prevención de Emergencias  
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias





Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:  
FECHA VISITA:  
BARRIO:  
LOCALIDAD: Venecia  
LOCALIZACION: El tinto 1.  
REFERENCIA OPES: 9505726

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO:  
Ninguno.

b) JUSTIFICACION TECNICA:  
La zona I-P, inundacion baja, constituida por arcillas poco permeables.  
Esta ubicado en una zona plana geologica- mente, se encuentra cercado por el UO Bogota y el barrio Parro Barito.  
La zona no cuenta con servicios publicos basicos.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

Inundación en época de invierno.

(321)

NOMBRE:  
PROFESION:  
MATRICULA No.  
FIRMA:



Oficina para la Prevención de Emergencias  
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

