



000001

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 608

FECHA SOLICITUD: Mayo 23 de 1995.
FECHA DE EMISION: Junio 12 de 1995.
ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P.D.
BARRIO :
LOCALIDAD: Suba
UBICACION: Calle 127 A por Cra 88
REF. OPES: 9506352

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO: Riesgo Bajo por Inundación
JUSTIFICACION TECNICA: Zona III-P, zona de suelos blandos muy compresibles y baja resistencia. La zona es plana, con posibilidades de inundación en época de invierno. Hay redes de energía y teléfono público en los alrededores. Red vial sin pavimentar.
CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES: Se debe investigar las condiciones de cimentación, permeabilidad, hundimiento, ensayo de consolidación obligatorio.

Originado por:
BERNARDO GRAU ARNAS
BOGOTÁ, D.C. JUNIO 12 DE 1995



Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias





Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CT No. 608

000002

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:

FECHA VISITA:

BARRIO:

LOCALIDAD: Suba

LOCALIZACION: Calle 127 A por Cra. 88

REFERENCIA OPES: 9006352

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO:

Bajo por inundacion.

b) JUSTIFICACION TECNICA:

Zonamiento, zona de suelos blandos muy compresibles y baja resistencia. La zona es plana, con posibilidades de inundacion en epoca de invierno. Hay redes de energia y telefono publico en las alrededores. Red vial sin pavimentar.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

Se debe investigar las condiciones de cimentacion permeabilidad, hundimiento, ensayo de consolidacion obligatorio. (360)

NOMBRE:

PROFESION:

MATRICULA No.

FIRMA:

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

