

000001



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 609

FECHA SOLICITUD: Mayo 23 de 1995

FECHA DE EMISION: Junio 12 de 1995.

ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P.D.

BARRIO :

LOCALIDAD: Suba

UBICACION: Calle 128Bis No. 89-60

REF. OPES: 9512169

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Riesgo Bajo por Inundación

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona geológicamente plana.

El agua no está legalizada y cuenta con servicios en las zonas aledañas.

Ausencia de alcantarillado de aguas lluvias.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Revisado por:
BERNARDO GRAU SARIAS
DIRECTOR
ALCALDIA MAYOR DE SANTAFE DE BOGOTA D.C.



Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias



CT#009.000002



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:

FECHA VISITA:

BARRIO:

LOCALIDAD: Suba

LOCALIZACION: Calle 128 Bis No. 89-60.

REFERENCIA OPES: 9512169.

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO:

Bajo por inundacion.

b) JUSTIFICACION TECNICA:

Zona geologicamente plana.
El agua no esta leg

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

(144)

NOMBRE:

PROFESION:

MATRICULA No.

FIRMA:

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE