



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 618	
FECHA SOLICITUD: Mayo 5 de 1995.	
FECHA DE EMISION: Junio 22 de 1995.	
ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P.D.	
BARRIO : Juan Jose Rondon.	
LOCALIDAD: Ciudad Bolívar.	
UBICACION: Coordenadas medias N = 96.100 y E = 91.900.	
REF OPES: 0860	
CONTENIDO	
TIPO DE RIESGO:	
Riesgo Alto por Deslizamiento.	
JUSTIFICACION TECNICA:	
Zona con presencia de cárcavas y deslizamientos activos, caída de bloques. No existe manejo de aguas que originan escorrentias que perjudican el terreno.	
CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:	

Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias



Aldia Mayor de Santa de Bogotá

CT 618 000002

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
 FECHA VISITA:
 BARRIO: *San Jose faldas*
 LOCALIDAD:
 LOCALIZACION: *Calle 70 Sur. Cra 20*
 REFERENCIA OPES:

DAPP

CONTENIDO

1: ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO:

Auto - Deslizamiento

b) JUSTIFICACION TECNICA:

ZONA con presencia de cárcavas y deslizamientos Activos, Caída de bloques. NO EXISTE NAUJO DE AGUA QUE ORIGINA ESCORRENTIAS QUE PERJUDICAN EL TERRENO.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

NOMBRE: *Andrés Quintero*
 PROFESION: *Geólogo*
 MATRICULA No. *0797*
 FIRMA: *[Firma]*



Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

