



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

**CONCEPTO TECNICO No. 668**

**FECHA SOLICITUD: Junio 14 de 1995.**

**FECHA DE EMISION: Julio 10 de 1995.**

**ENTIDAD SOLICITANTE: Caja de Vivienda Popular.**

**BARRIO: Pedro León Trabucchi.**

**LOCALIDAD: Puente Aranda.**

**UBICACION: Calle 22 con CR 30 y 32.**

**REF. OPES: 1225.**

**CONTENIDO**

**TIPO DE RIESGO:**

Riesgo Alto por Línea de Media Tensión.  
Riesgo Ambiental.

**JUSTIFICACION TECNICA:**

Zona plana geológicamente.  
Es área de invasión habitada por recicladores, por la parte alta los atraviesa una línea de media tensión y se encuentra cerca a la línea férrea.  
No hay presencia de servicios públicos básicos.  
Mala disposición de basuras.

**CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:**

**OPES**

*Oficina para la Prevención de Emergencias*  
*Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias*

**FOPAE**



CT 668

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

### CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:  
 FECHA VISITA:  
 BARRIO: *Verano Leon Trabuchoy.*  
 LOCALIDAD:  
 LOCALIZACION:  
 REFERENCIA OPES:

#### CONTENIDO

#### 1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

##### a) TIPO DE RIESGO:

*AUTO: AMBIENTAL - LINEA DE MEDIA TENSION*

##### b) JUSTIFICACION TECNICA:

*ZONA PLANA GEOLOGICAMENTE, ES DE INVASION, HABITAN RECIBADORES POR LA PARTE <sup>AREA</sup> SUR ATRAVIESA UNA LINEA DE MEDIA TENSION. NO HAY PRESENCIA DE SERVICIOS. ESTAN CERCA A LA HUELTA FERRETA NO PRESENTAN UN MANEJO ADECUADO DE PASURAS, ADEMAS FORMAN UN MUJAZAR TEMBLE. LAS HABITACIONES SON CASUCHAS HECHAS CON JATAS Y TABLAS DE MADERA. EN FORMA TRIANGULAR. VER FIGURA 1*

#### RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

NOMBRE: *Armando Guzman*  
 PROFESION: *Geologo*  
 MATRICULA No. *0997*  
 FIRMA: *[Firma]*



Oficina para la Prevención de Emergencias  
 Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

