



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 745**FECHA SOLICITUD:** Septiembre 6 de 1995.**FECHA DE EMISION:** Septiembre 18 de 1995.**ENTIDAD SOLICITANTE:** D.A.P.D.**BARRIO:** Terrazas de San Jorge.**LOCALIDAD:** Rafael Uribe Uribe.**UBICACION:** DG 42B Sur y DG 44 Sur entre TV 14 y TV 13F.**REF. OPES:** 9432546**CONTENIDO****TIPO DE RIESGO:**

Ninguno.

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona de terreno ondulado de pendientes suaves. fuertemente erosionado.

Se realizan obras viales y de control geotécnico.

Barrio en expansión.

Presencia de servicios públicos básicos.

Red vial en construcción.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Control de las obras que se realicen.

Original Firmado por:
Fidel Castro Pach

DIRECTOR

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE

SEPT. - 18 - 95.

- ⊕ Dg 43 # 137 05.
- ⊕ tv 14 # 4213 56.

Camino Las Terrazas de San Jorge. 745

- Terreno ONDULADO de pendientes suaves, fuertemente erosionado
 No presenta riesgo, se realizan obras viales y de control
 GEOTECNICO. Camino en EXPANSION. CONSTRUCCIONES REGULARES.
 Presencia de Servicios. J-7.

⊕ Camino Las Bajas 746.

ZONA PLANA GEOLOGICAMENTE, Presencia de Servicios.
 No presenta riesgo GEOLOGICAMENTE. J-7.

⊕ Cve 187 # 6417.