



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

**CONCEPTO TECNICO No. 758****FECHA SOLICITUD:** Septiembre 12 de 1995.**FECHA DE EMISION:** Septiembre 26 de 1995.**ENTIDAD SOLICITANTE:** E.A.A.B.**BARRIO:** Alfonso López Charalá.**LOCALIDAD:** Usme.**UBICACION:** Diagonal 92 Bis Sur con Avenida Carrera 5 Este.**REF. OPES:** 1986**CONTENIDO****TIPO DE RIESGO:**

Riesgo Medio Ambiental.

**JUSTIFICACION TECNICA:**

Zonificación geotécnica II-M, pendientes fuertes, agua sin tratar, alcantarillado por autoconstrucción, viviendas por autoconstrucción.

No hay peligro de erosión, el terreno es estable.

**CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:**

La construcción incontrolada sin cumplir ninguna especificación técnica trae graves problemas de erosión, se debe reforestar y construir el alcantarillado, sistemas de drenaje e instalar otro transformador.

José D. C.

OK  
Folk

**OPES**

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

**FOPAE**

ET-75B



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

No. 369

FECHA: *Sup. 14-95*  
 FECHA VISITA: *Sup. 15-95*  
 BARRIO: *Chorralá*      *ALFOUSO LOPEZ*  
 LOCALIDAD: *Usme*  
 LOCALIZACION: *Diag 92 Bis Sur, Arda Cra 5a Este*  
 REFERENCIA OPES: *PA 80*

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): II M.

a) TIPO DE RIESGO: ~~ninguno~~ *Medio Contaminación Ambiental*

b) JUSTIFICACION TECNICA: *Pendientes fuertes, agua sin tratar alcañillado por autoconstrucción igual a las viviendas, no hay peligro de erosión el terreno es estable.*

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES *La construcción contratada sin cumplir ninguna especificación técnica tal grandes problemas de erosión, se debe construir mejores sistema de drenaje.*

NOMBRE: *Salud de Rojas*  
 PROFESION: *Ingeniero Civil*  
 MATRICULA No. *2820203795*  
 FIRMA: *Salud Santamaría de Rojas*



Oficina para la Prevención de Emergencias  
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

