Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 777

FECHA SOLICITUD: Agosto 2 de 1995.

FECHA DE EMISION: Septiembre 27 de 1995.

ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P.D.

URBANIZACION : Arbos Y y II

LOCALIDAD: Usaquén.

UBICACION: Avenida Circumvalar No. 53-03

REF. OPES: 9520597

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Ninguno.

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona de pendiente suave, geológicamente es un área estable.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Se recomienda el control de taludes para efectos de estabilidad durante la ejecución de las obras.

Carrera 8a. No. 10 - 65 Of. 201 • Tel.: 2863466 • Fax: 2433491 • Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, Sur América.

CT-777

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA:
BARRIO:
LOCALIDAD: CHAPINERO
LOCALIZACION: AVDA CIRCUNVALAR J3-03/0
REFERENCIA OPES: 952097

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO:

X NINGUNO

b) JUSTIFICACION TECNICA:

ZONA DE PENDIENTE SUAVE, GEOLOGICAMENTE ES UNA ZONA ESTABLE. A LA CUAL SE LE DEBE RECONOCER EL CONTROL DE TALUDES PARA EFECTOS DE ESTABILIDAD DURANTE LA EJECUCION DE OBRAS.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

NOMBRE: MAURO FLOREZ
PROFESION: GEOLOGO
MATRICULA No. 0717
FIRMA: