



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

**CONCEPTO TECNICO No. 791****FECHA SOLICITUD:** Septiembre 12 de 1995.**FECHA DE EMISION:** Septiembre 27 de 1995.**ENTIDAD SOLICITANTE:** E.A.A.B.**URBANIZACION :** Caldas.**LOCALIDAD:** Bosa.**UBICACION:** Carrera 111 con Calle 56 Sur.**REF. OPES:** 1986.**CONTENIDO****TIPO DE RIESGO:**

Ninguno.

**JUSTIFICACION TECNICA:**

Zonificación geotécnica I-BP, zona de suelo de arcilla y limos.  
Zona plana, red vial demarcada pero sin pavimentar, el servicio de agua potable es deficiente, el alcantarillado es por autoconstrucción, el servicio de energía eléctrica falta un transformador ya que el existente presenta sobre carga.

**CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:**

Para cualquier tipo de construcción se requiere estudio de suelos y retirar la capa expansiva totalmente.

**OPES**

Oficina para la Prevención de Emergencias  
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

**FOPAE**



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

No. 407

FECHA: Sep. 25 - 95  
 FECHA VISITA: Sep 25 - 95  
 BARRIO: Urb. Caldas  
 LOCALIDAD: Bosa  
 LOCALIZACION: Cra 111 Clle 56 Sur  
 REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): IZBP Zona de riesgos altos y medios

a) TIPO DE RIESGO: No hay.

b) JUSTIFICACION TECNICA: Zona plana, calles bien demarcadas pero sin pavimentos el servicio de agua potable ~~es~~ ~~para~~ deficiente El servicio de alcantarillado lo están haciendo por autoconstrucción; En cuanto al servicio de energía falta un transformador ya que el existente presenta sobrecarga.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Para cualquier tipo de construcción se necesita este tipo de suelo y retirar la capa superficial totalmente.

NOMBRE: Rafael S. del Rizo  
 PROFESION: Ing. Civil  
 MATRICULA No. 2520203395  
 FIRMA: [Firma manuscrita]



Oficina para la Prevención de Emergencias  
 Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

