



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

**CONCEPTO TECNICO No. 819**

**FECHA SOLICITUD:** 13 de Octubre de 1995  
**FECHA DE EMISION** 13 de Octubre de 1995  
**ENTIDAD SOLICITANTE:** E.A.A.B  
**BARRIO:** VILLAS DEL DIAMANTE  
**LOCALIDAD:** Ciudad Bolivar  
**UBICACION:** Diagonal 73 Bis Carrera 22B  
**REF:** OPES

**CONTENIDO**

**TIPO DE RIESGO:**  
 Alto- deslizamiento

**JUSTIFICACIÓN TECNICA:**  
 El desarrollo se encuentra localizado sobre la cantera, sus calles se encuentran sin pavimentar, no cuenta con servicios legalizados y hay predios como la escuela que se encuentran en eminente peligro.

**CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:**  
 Se recomienda buscar la forma de reubicar las viviendas que se encuentran sobre cárcavas y hacer sistemas de drenaje adecuados.

Original Firmado por José F. Carrasquero DIRECTOR



C.T. 819

000002

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

487

FECHA: Octubre 13-95  
 FECHA VISITA: Octubre 13-95  
 BARRIO: Villas del Diamante  
 LOCALIDAD: Ciudad Bolívar  
 LOCALIZACION: Diag 73 B Cra 22 B  
 REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO: Alto-deslizamiento

b) JUSTIFICACION TECNICA: El desarrollo se encuentra localizado sobre la Cartera, sus ellos se encuentran sin permisos, no cuenta con servicios legalizados y hay viviendas como la escuela que se encuentran en evidente peligro

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

Se recomienda buscar la forma de Rubicon los muros que se encuentran sobre cárcavas y hacer sistemas de drenaje adecuados

NOMBRE: Roberto Gutierrez de P...  
 PROFESION: Ing. Civil  
 MATRICULA No. 320203390  
 FIRMA: [Firma]



Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

