



000001

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 827**FECHA SOLICITUD:****FECHA EMISION:** Octubre 5 / 95**ENTIDAD SOLICITANTE:****BARRIO:** Ciudad Hunza y Hunza**LOCALIDAD:** Suba**UBICACION:** Cra 85 con Calle 122**REF:** OPES**CONTENIDO****TIPO DE RIESGO:**

Medio por Deslizamiento

JUSTIFICACIÓN TECNICA:

Zona con pendientes fuertes, servicios clandestinos, acueducto provisional, viviendas por autoconstrucción sin ninguna técnica.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

El uso inadecuado del suelo agudiza el fenómeno de la erosión.

OPES*Oficina para la Prevención de Emergencias**Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias***FOPAE**

C.T. 827



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

No. 450A

FECHA: Octubre 5-95
 FECHA VISITA: Octubre 5-95
 BARRIO: Ciudad Hunza y Hunza
 LOCALIDAD: Suba
 LOCALIZACION: Cra 85 con calle 122.
 REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): **IM** Zona de desli-
 gamientos y cárcoramientos activos y potenciales

a) TIPO DE RIESGO: Medio desli-
 gamientos

b) JUSTIFICACION TECNICA: Zona con pendientes
 fuertes susicidos claudisitud.
 Acueducto provisional, venut
 dos por autosestrucción sin
 ninguna técnica.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES El uso inadeci-
 cuado del suelo agrediga, el
 funcionamiento de la presión

NOMBRE: *Harold S. de P...
 PROFESION: Ing. Civil
 MATRICULA No. 2520203395
 FIRMA: *[Firma]**



Oficina para la Prevención de Emergencias
 Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

