



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 888
FECHA SOLICITUD:
FECHA EMISION: 31 de Octubre de 1992
ENTIDAD SOLICITANTE:
BARRIO: EL PANUELITO
LOCALIDAD: Usauén
UBICACION: Carrera 1B No. 128A-38
REF: OPES
CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:
Ato deslizamiento -contaminación ambiental, basuras y aguas negras.

JUSTIFICACIÓN TECNICA:
Se encuentra en un terreno con pendientes muy fuertes de difícil acceso, calles muy rústicas precarias condiciones de vida, servicios clandestinos. Casa en ladrillo mal construida al borde de un caño, además esta y las demás viviendas se encuentran en la pata de una cantera que se esta explotando.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:
Reubicación de esta vivienda, no se le deben dar servicios.

Handwritten signature: J. E. T. O. U. 6



Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias





Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

07 95
No. 508

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Octubre 31-95
FECHA VISITA: Octubre 31-95
BARRIO: El Panuelito
LOCALIDAD: Usaquén
LOCALIZACION: Cra 13 No. 128A-38.
REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO: Alto de deslizamiento - Contaminación ambiental, basuras y Agua Negra

b) JUSTIFICACION TECNICA: Se encuentra en un terreno con pendientes muy fuertes de fácil acceso a calles muy estrechas, presencia de condiciones de vida, servicios clandestinos. Casa en la diámetro mal construida al borde de un caño, además esta y los demás viviendas se encuentran en la parte de una canchales y se están explotando.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES: Publicación de esta vivienda no se le deben dar servicios.

NOMBRE: Rafael Garibay de P. J.
PROFESION: Ing Civil
MATRICULA No. 2520203395
FIRMA: [Firma]



Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

