

3	 -		
ч		TECNICO I	

FECHA SOLICITUD:

ENTEDAD SOLICITANTE: C.V.P.

BARRIO: San Eugenio

LOCALIDAD: Bosa

UBICACION:

REF: OPES

DIRECTOR

CONTEMIDO

TIPO DE RIESGO:

Alto por inundación parcial

## JUSTIFICACION TECNICA:

Zona plana vias sin pavimentar, parte del desarrollo se encuentra sobre la ronda del rio tunjuelo Los servicios son clandestinos en un 40%.

## CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Reubicación de las familias que se ecuentran sobre la ronda del tunjuelo. Si se instala tubería se recomienda bombeo permanente



Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias



549

Barrio: Fan Engenies Localidad: Bosa. frealización: Otto 10

Pipo de riesgo: Atto inundación paraial Consept Jeenes: Zona plana elles sue poinnentos, porte del desorrollo de lucientra sabel la Randa del Rio trupiels. La servició son claudestins en me 40%.

Reconendación: Reulicación de los fa-milias o se encuertan sale la souda Del fruguelo, si se instala tulara se Jeconneda bombero perusamente.

habel Santamaro de 199 Lug Civil 25 2 3 3 9 Eticina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

