



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 959 ✓
FECHA SOLICITUD:
FECHA EMISION:
ENTIDAD SOLICITANTE:
BARRIO: EL TESORO
LOCALIDAD: CIUDAD BOLIVAR
UBICACION: Calle 78 No.18N-57 Sur
REF: OPES
CONTENIDO

TIPO DE RIESGO: ALTO-DESGLIZAMIENTO-AMBIENTAL MALA DISPOSICION DE BASURAS.
--

JUSTIFICACION TECNICA: El predio se encuentra situado en una zona de pendientes fuertes. Calles destapadas, con el 50% de servicios sin legalizar. Zona de deslizamientos y cárcavamientos activos y potenciales.
--

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES: El uso inadecuado del suelo agudiza el fenómeno de la erosión.

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE



20 95

Alicadía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

No 54

FECHA: Noviembre 3, 95
 FECHA VISITA: Noviembre 7 95
 BARRIO: El Tesoro
 LOCALIDAD: Ciudad Bolívar
 LOCALIZACION: c/le 78 No 18 N. 57 Sur.
 REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO: Alto deslizamiento - ambiental
 mala disposición de basuras

b) JUSTIFICACION TECNICA: El predio se encuentra
 situado en una zona de pendiente
 fuerte, ellos deslizada con el
 50% de Servicio sin legalización.
 Zona de deslizamiento y carencia
 mientos activos y potenciales
 ocultos

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

El uso inadecuado del suelo agudiza el fenómeno
 de la erosión.

NOMBRE: Rafael Santamaría Díaz
 PROFESION: Ing Civil
 MATRICULA No. 9520203395
 FIRMA: [Firma]



Oficina para la Prevención de Emergencias
 Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

